

JAN PEDERSEN

METALLURGI FOR INGENIØRER

10. UDGAVE

APPENDIKS

Indholdsfortegnelse

Appendiks A	1
Spændingstensoren i to dimensioner.....	1
Hovedspændinger og hovedretninger	6
Appendiks B	9
Betegnelser for ståltyper	9
Betegnelser efter DS/EN10027-1.....	9
Symbolgruppe a	9
Symbolgruppe b	10
Symbolgruppe c	11
Stål der er karakteriseret ved den kemiske sammensætning, gruppe 2.....	12
Undergruppe 2.1.....	12
Undergruppe 2.2.....	13
Undergruppe 2.3.....	13
Undergruppe 2.4.....	13
Appendiks C	15
Standardisering af metalliske materialer	15
Nationale standards	15
Forskellige typer standarder.....	16
Sprogbrug: normer og standarder	17
Tabeller	18
Tabel 1. Grundstofferne indtil uran og nogle af deres konstanter.	19
Tabel 2. Svejsbare stål til kolddeformation efter EN 10149: 2016.....	22
Tabel 3. Almene konstruktionstal efter DS/EN 10025.....	23
Tabel 4. Finkornsstål, kontrolleret valset. EN 10113-3.	24
Tabel 5. Stål til trykbeholdere.....	26
Tabel 6. Trykbeholderstål til lave temperaturer.....	30
Tabel 7. Normaliserede finkornsstål, DS/EN 10025-3:2019, DS/EN 10025-1:2004	32
Tabel 8. Sejhærdningsstål.....	34
Tabel 9. Sejhærdningsstål til flamme- og induktionshærdning.....	36
Tabel 10. Sejhærdningsstål til nitrering.....	37
Tabel 11. Indsætningsstål efter DIN/EN 17210	38
Tabel 12. Automatstål, ventilstål, fjederstål	39


Tabel 14. Styrketal for austenitisk rustfast stål (n/nm ²)	41
Tabel 15. Ferritiske og martensitiske rustfri stål.....	42
Tabel 16. Værktøjsstål	43
Tabel 17. Støbejern og SG-jern.....	45
Tabel 18. Tempergods.....	46
Tabel 19. Stålgods.....	47
Tabel 20. Egenskaber af støbejern med lamelgrafit.....	48
Tabel 21. Legeret støbejern.....	49
Tabel 22. Aluminiumlegeringer til støbning.....	50
Tabel 23. Aluminium og aluminiumlegeringer til valsede, trukne og ekstruderede produkter	51
Tabel 24. Styrketal for aluminiumlegeringer.....	52
Tabel 25. Kobber og kobberlegeringer	53
Tabel 26. Zink og zinklegeringer	55
Tabel 27. Diagrammer over svingningsstyrken for kulstofstål.....	56
Tabel 28. Tilnærmet sammenligning af hårdhedstal og trækstyrke.....	57
Engelsk ordliste	59
Udenlandske (især engelske) Forkortelser	62

Appendiks A

Spændingstensoren i to dimensioner

Udgangspunktet for det følgende er en todimensional spændingstilstand (normalt kaldet plan spændingstilstand). Man kan f.eks. tænke sig, at spændingstilstanden findes i en skive med tykkelsen $t = 1$.


Man kan i et vilkårligt punkt A finde spændingstilstanden som vist på figur A.1. (Spændingen vinkelret på papirets plan forudsættes = 0).



Figur A.1.

Man kan nu indføre et koordinatsystem X_1Y_1 , der er drejet den vilkårlige vinkel θ i forhold til det givne. Vi ønsker at finde spændingstilstanden i (det vilkårlige) punkt A, udtrykt i X_1Y_1 systemet.

På figur A.2 er vist et stykke af legemet med punkt A skåret løs ved 3 *tænkte* akseparallele snit.




Figur A.2.

Hvis vi vælger snitlængden ad Y_1 aksen = 1, fås de i arealfiguren viste snitlængder ($t = 1$). Kræfterne fås nu som produkt af areal og spænding.

Kraftligevægten i X_1 og Y_1 retningerne giver nu:

$$\begin{aligned}\sigma_{x1} &= \sigma_x \cos\theta \cos\theta + \tau_{xy} \cos\theta \sin\theta + \tau_{xy} \sin\theta \cos\theta + \sigma_y \sin\theta \sin\theta \\ \tau_{x1y1} &= -\sigma_x \cos\theta \sin\theta + \tau_{xy} \cos\theta \cos\theta - \tau_{xy} \sin\theta \sin\theta + \sigma_y \sin\theta \cos\theta\end{aligned}$$

Ved at tænke sig et nyt legeme skåret fri, som vist figur A.3, fås de forhold, figuren viser.



Kraftligevægten giver her:

$$\begin{aligned}\tau_{x1y1} &= -\sigma_x \sin\theta \cos\theta - \tau_{xy} \sin\theta \sin\theta - \tau_{xy} \cos\theta \cos\theta + \sigma_y \cos\theta \sin\theta \\ \sigma_{y1} &= \sigma_x \sin\theta \sin\theta - \tau_{xy} \sin\theta \cos\theta - \tau_{yx} \cos\theta \sin\theta + \sigma_y \cos\theta \sin\theta\end{aligned}$$

Eller, hvis ligningerne udskrives i matrixform:

$$T' = \begin{pmatrix} \sigma_{x1} & \tau_{x1y1} \\ \tau_{x1y1} & \sigma_{y1} \end{pmatrix} = RTR' \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{yx} \\ \tau_{xy} & \sigma_x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Det vil sige, at de fire størrelser σ_x , τ_{xy} , τ_{yx} og σ_y tilsammen danner en tensor, der skrevet i matrixform er:

$$T = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{pmatrix}$$

Mohrs cirkelkonstruktion

Idet talværdien $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ kan udtrykkene for σ_{x1} , τ_{x1} , og σ_{y1} skrives:

$$\sigma_{x1} = \sigma_x \cos^2\theta + 2 \tau_{xy} \sin\theta \cos\theta + \sigma_y \sin^2\theta$$

$$\tau_{x1y1} = -\sigma_x \sin\theta \cos\theta + \tau_{xy} (\sin^2\theta \sin^2\theta) + \sigma_y \sin\theta \cos\theta$$

$$\sigma_{y1} = \sigma_x \sin\theta \sin\theta - 2\tau_{xy} \sin\theta \cos\theta + \sigma_y \cos\theta \cos\theta$$

Ved at indføre udtrykkene for de dobbelte vinkler

$$\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$$

$$\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2}$$

$$\sin\theta \cos\theta = \frac{\sin 2\theta}{2}$$

fås:

$$\begin{aligned}\sigma_{x1} &= \sigma_x \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + 2\tau_{xy} \frac{\sin 2\theta}{2} + \sigma_y \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \\ \tau_{x1y1} &= -\sigma_x \frac{\sin 2\theta}{2} + \tau_{xy} \frac{1 + \cos 2\theta - (1 - \cos 2\theta)}{2} + \sigma_y \frac{\sin 2\theta}{2} \\ \sigma_{y1} &= \sigma_x \frac{1 - \sin 2\theta}{2} + 2\tau_{xy} \frac{\sin 2\theta}{2} + \sigma_y \frac{1 + \cos 2\theta}{2}\end{aligned}$$

- eller ved omordning af leddene:

$$\begin{aligned}\sigma_{x1} &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta \\ \tau_{x1y1} &= \frac{-\sigma_x + \sigma_y}{2} \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta \\ \sigma_{y1} &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta - \tau_{xy} \sin 2\theta\end{aligned}$$

Ved omordning af leddene for σ_{x1} fås:

$$\sigma_{x1} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta$$

Ved kvadrering af dette, samt udtrykket for τ_{x1y1} :

$$\left(\sigma_{x1} - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 \cos^2 2\theta + 2 \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \tau_{xy} \sin 2\theta \cos 2\theta + \tau_{xy}^2 \sin^2 2\theta$$

$$\tau_{x1y1}^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 \sin^2 2\theta - 2 \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \tau_{xy} \sin 2\theta \cos 2\theta + \tau_{xy}^2 \cos^2 2\theta$$

Ved at summere disse ligninger fås:

$$\left(\sigma_{x1} \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}\right)^2 + (\tau_{x1y1})^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 (\cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta) + \tau_{xy}^2 (\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta)$$

Eller

$$((\sigma_{x1} - (\sigma_x + \sigma_y)/2)^2 + (\tau_{x1y1})^2) = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2$$

Ved at sammenligne dette udtryk med det matematiske udtryk for en cirkel:

$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ og for en cirkel med centrum på x-aksen:


$(x-a)^2 + y^2 = r^2$ ses det, at det fundne udtryk må fremstille en cirkel i et $\theta-\tau$ koordinatsystem, idet hele højre side består af givne størrelser og altså er konstant ($=r^2$),

$$leddet \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$$

er også konstant (invariant I_1).

$$Cirkelens radius r = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$Cirkelens centrum \sigma = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$$



Figur A.4.

Mohrs cirkel konstrueres ved at afsætte centrum c som

$$\sigma = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$$

på σ aksen. Derefter plottes punkt B = (σ_x, τ_{xy}), der er et periferipunkt på cirklen.

Man kan nu indse sammenhængen mellem de udledte formler og Mohrs cirkel på følgende måde:

$$\text{I } \Delta ABC \text{ er } CA = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \text{ og } AB = \tau_{xy}$$

Drejer vi ΔABC vinklen 2θ i modsat retning af θ i planen fås A A'B'C.

$$\sigma_{y1} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta - \tau_{xy} \sin 2\theta \text{ som tidligere udledt}$$

og analogt

$$\tau_{x1y1} = -CA' \cos(90 - 2\theta) + A'B' \cos 2\theta \text{ eller}$$

$$\tau_{x1y1} = -\frac{\sigma_x - \sigma_2}{2} \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta \text{ som tidligere udledt.}$$

Af figur A.4 ses det desuden, at B's diametrals punkt i cirklen har koordinaterne ($\sigma_y, -\tau_{xy}$).

Hovedspændinger og hovedretninger

Af figur A.4 fremgår det, at den største og mindste værdi af σ kan antages bestemt af cirkelens skæringspunkter med σ -aksen.

Disse spændinger er på figuren kaldt henholdsvis σ_2 og σ_1 , oftest benævnt 2. og 1. hovedspænding.

De tilsvarende akser kaldes 2. og 1. hovedakse.

Man kan opnå, at x_1 -aksen skal falde sammen med 2. hovedakse ved at dreje ΔABC mod uret, således at B falder i σ_2 (på σ aksen).


Drejningsvinklen 2φ bestemmes af $2\varphi = \angle BCA$ eller:

$$\operatorname{tg} 2\varphi = \frac{\tau + y}{\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}} = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

Man kan nu aflæse

$$\sigma_{x1} = \sigma_2 \text{ og } \sigma_{y1} = \sigma_1$$

Set i planen fås altså et billede som vist i figur A.5.




Figur A.5.

Man kan også opnå, at x_2 -aksen falder sammen med 2. hovedspændingsakse: Man drejer ΔABC mod uret, således, at B falder i σ_1 .

Drejningen $2\varphi_2 = 2\varphi_1 + \pi$, svarende til $\varphi_2 = \varphi_1 + 90^\circ$.

Billedet i planen bliver, idet både X_1Y_1 og X_2Y_2 indtegnes som vist på figur A.6, altså reelt set det samme resultat.



Figur A.6.

Eksempel


Givet er spændingstilstanden:

$$\sigma_x = 50 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_y = 20 \text{ N/mm}^2 \quad \tau_{xy} = 20 \text{ N/mm}^2 \quad \text{Find hovedspændingerne i størrelse og retning.}$$

$$\text{Spændingstensoren } T = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 & 20 \\ 20 & 50 \end{pmatrix} \text{ N/mm}^2$$

Resultaterne kan aflæses på Mohrs cirkel (figur A.7):



Figur A.7.

$$2\theta = 53^\circ$$

$$\sigma_{x1} = \sigma_2 = 60 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{x1} = \sigma_1 = 10 \text{ N/mm}^2$$

eller beregnes:

$$\tan 2\theta = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} = \frac{40}{30}$$

$$2\theta = 53,13^\circ$$

$$r = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \sqrt{15^2 + 20^2} = 25$$

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_1} = C \pm r = 35 \pm 25 = \begin{cases} 10 \text{ N/mm}^2 \\ 60 \text{ N/mm}^2 \end{cases}$$

da $\sigma_x > \sigma_y$ og $|\theta| < 45^\circ$, er $\sigma_{x1} = \sigma_2$

og i matrixform

$$T_1 = \begin{pmatrix} \sigma_{x1} & \tau_{x1y1} \\ \tau_{x1y1} & \sigma_{y1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 60 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} \text{ N/mm}^2$$

Det bemærkes, at hovedspændingerne svarer til, at tensoren er på diagonalform.

Appendiks B

Betegnelser for ståltyper

De materialebetegnelser, der skal bruges i de nuværende normer over hele Europa, er beskrevet i EN 10027. Den danske betegnelse for den nuværende udgave er: DS/EN 10027-1:2016. Disse standarder er baseret på det arbejde som ligger i den nu tilbagetrukne til ECISS-information circular IC 10, fra oktober 1993, der fungerede som appendiks til standarden.

Til hver ståltype, også ikke-standardiserede typer, gives der et kodenavn i form af en bogstav-tal kombination. Denne betegnelse beskrives i DS/EN 10027-1 og er beregnet til brug i "Daglig tale". Denne betegnelse vil blive beskrevet nærmere nedenfor. I DS/EN 10027-2 defineres en 5-cifret nummerbetegnelse, der også betegner ståltypen entydigt. Denne nummerbetegnelse er primært beregnet til brug i forbindelse med databehandling. Betegnelsen har formen 1.XXXX, hvor 1. betegnede stål. De to først XX er et stålgruppe-nummer, og de to sidste XX er et individuelt nummer for den pågældende legering.

Betegnelser efter DS/EN10027-1

Betegnelserne falder i to hovedgrupper:

Gruppe 1. For stål der i det væsentlige er specifiseret ud fra mekaniske og/eller fysiske egenskaber
 Gruppe 2. For stål der er specifiseret ved deres kemiske sammensætning. Gruppen indeholder fire undergrupper med forskellig opbygning af betegnelserne.

Stål der er karakteriseret ved mekaniske/fysiske egenskaber, gruppe 1

Betegnelsen kan i sin fulde form bestå af tre symbolgrupper, her kaldet symbolgruppe a, b og c. De skrives uden mellemrum. Symbolgruppe a afsluttes altid med et tal på mindst 2 cifre. Gruppe b indledes altid med bogstaver, men kan indeholde et tal som sidste ciffer. Gruppe c indledes med et "+", og de enkelte tegn i gruppen er adskilt med "+".

Symbolgruppe a

Symbolgruppe b

Symbolgruppe c

Symbolgruppe a

Denne gruppe kan normalt indeholde tre led, og de to sidste vil altid være til stede.

G_a1nnn

Det første symbol G betyder støbegods. Hvis materialet ikke er støbegods, udelades symbolet, og pladsen slettes.

Andet symbol "al" (anvendelsesgruppen) er et bogstav, der angiver stålets anvendelsesområde.

Nogle af de mulige symboler er:

S	= konstruktionsstål.
P	= stål til kedler og trykbeholdere.
L	= stål til rørledninger.
E	= "Engineering steels" (stål til maskinelementer).
B	= armering i beton.
R	= koldvalset bånd/plade af højstyrkestål for koldformgivning(trækning).
DC	= koldvalset bånd/plade for dybtrækning.
DD	= varmvalset bånd/plade for dybtrækning.
M	= stål for elektriske apparater.

Den sidste gruppe "nnn" er et tal med 2-6 cifre. Betydningen afhænger af anvendelsesgruppe. For stål med symbolerne S, P, L, E, B og H angiver tallet materialets nedre specificerede flydespænding i MPa. Hvis den garanterede flydespænding afhænger af pladetykkelsen, indsættes værdien for mindste tykkelse.

Symbolgruppe b

Symbolgruppen starter efter tallet i symbolgruppe a. Hvis der ikke er anført noget i denne gruppe, fortsættes med symbolgruppe c uden ophold. Symbolgruppen kan bestå af et eller to led:

b₁b₂

Leddenes betydning afhænger af stålets anvendelsesgruppe. For grupperne S, P, L og E gælder følgende:

For b₁ kan indsættes: En angivelse af stålets specificerede slagsejhed KV efter følgende skema.

Tabel B.1.

Test temp. °C	27 J (23 J)	KV-værdi 40 J (33 J)	60 J
20	JR	KR	LR
0	JO	K0	L0
-20	J2	K2	L2
-40	J4	K4	L4
-60	J6	K6	L6

De i parentesen anførte KV-værdier gælder for t > 150 mm

og/eller et af følgende:

- M = termomekanisk formgivet.
- N = normaliseret eller tilsvarende.
- Q = martensithærdet og anløbet.
- G = andre karakteristika, f.eks. særlige legeringsindhold.

Symbolen G kan

- enten efterfølges af et 1- eller 2-cifret tal og bruges i så fald til at skelne mellem forskellige tætliggende ståltyper inden for en standard (betydningen vil fremgå af standarden),
- eller af det kemiske symbol for et legeringsstof + et 1-cifret tal, som angiver det gennemsnitlige indhold af legeringsstoffet målt i tiendedele procent.

For b₂ kan indsættes et af følgende:

- C = for formgivning i kold tilstand.
- D = belagt ved varmdypning (f.eks. varmforzinket).
- E = emaljeret.
- F = smedestykke.
- L = lavtemperatur.
- M = termomekanisk formgivet.
- N = normaliseret eller tilsvarende.
- O = offshore.
- P = sheet piling.
- Q = martensithærdet og anløbet.
- S = skibsbygning.
- T = rørledning.
- W = vejrbestandige (russtræge).

Symbolgruppe c

Symbolerne i denne gruppe er fælles for alle ståltyper, uanset om disse er kendtegnet ved mekaniske egenskaber eller kemisk sammensætning. I nogle grupper er kun en del af symbolerne anvendelige.

Gruppen kan bestå af op til tre symboler. Hvert symbol indledes med et +. Den har formen:

+c₁+c₂+c₃

De symboler, der kan indsættes, fremgår af tabellerne c₁, c₂ og c₃. Da de samme bogstaver kan forekomme i flere tabeller, kan der foran symboler fra tabel c₂ sættes et S (+SA i stedet for +A), og foran symboler fra tabel c₃ kan der sættes et T (+TA i stedet for +A).

Tabel c₁:

- +C = Grovkornet.
- +F = Finkornet.
- +H = Hærdelig.
- +Z15 = Forlængelse 15% i tykkelsesretningen.
- +Z25 = Forlængelse 25% i tykkelsesretningen.
- +Z35 = Forlængelse 35% i tykkelsesretningen.

Tabel c₂ (kun enkelte eksempler medtaget):

- +A = Beklædt med aluminium ved varmdypning.
- +AR = Beklædt med aluminium ved valsning.
- +IC = Uorganisk beklædning (uorganisk maling).
- +OC = Organisk beklædning (maling).
- +ZF = Varmforzinket.
- +ZN = El forzinket.

Tabel c₃

- +A = Soft annealed.
- +AC = Sfæroidiseret.
- +C = Kolddeformationshærdet.
- +Cnnn = Kolddeformationshærdet tallet angiver minimum trækstyrke.
- +CR = Koldvalset.
- +LC = Skin passed (for at undgå Lüderske linjer).
- +N = Normaliseret eller normaliseret under formgivningen.
- +Q = Martensithærdet og anløbet.
- +ST = Opløsningsglødet.
- +U = Ubehandlet.

Efter betegnelsen skal der anføres en indikation af, hvor stålet er specificeret. Hvis det er i en standard, anføres denne.

Stål der er karakteriseret ved den kemiske sammensætning, gruppe 2

Betegnelserne for disse stål er opdelt i fire grupper i standarden kaldet undergruppe 2.1, 2.2, 2.3 og 2.4.

Undergruppe 2.1

Gruppen omfatter ulegerede kulstofstål med manganindhold under 1% (automatstål undtaget). Betegnelsen har formen:

Gnnb + Cn + Cn'

G angiver støbegods (ved andre produkter udelades G). C angiver kulstof og nnn er 100 • middelværdien af det specificerede kulstofindhold målt i vægt %. b angiver et bogstav, der angiver anvendelsesområde og + Cn + Cn kan indeholde symboler fra tabel C₁ og C₃ s. 672.

Undergruppe 2.2

Gruppen omfatter stål, hvor intet legeringselement findes i over 5% (efter vægt), undtagen stålene i undergruppe 2.1. Betegnelsen har formen:

nnnXxYymmm-nnn

nnn er $100 \cdot$ middelværdien af det specificerede kulstofindhold målt i vægt %.

XxYy er de kemiske symboler for de karakteristiske legeringsstoffer, ordnet efter mængde. Der kan anføres 1,2 eller flere stoffer.

mmm-nnn er tal, der angiver indholdet af legeringsstofferne i vægt% ganget med en faktor som angivet i tabel B.2. Tallene er adskilt af bindestreger.

Tabel B.2. Multiplikationsfaktor for legeringsstoffer

Faktor	Legeringsstof
4	Cr, Co, Mn, Ni, Si, W
10	Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr
100	Ce, N, P, S
1000	B

Undergruppe 2.3

Gruppen omfatter legerede stål, hvor mindst et legeringsstof findes i over 5 vægt% (undtagen HSS-stål). Betegnelsen har formen:

XnnnXxYymmm-nnn

Det første symbol "X" kendtegner undergruppen og adskiller den fra undergruppe 2.2.

nnn er $100 \times$ middelværdien af det specificerede kulstofindhold målt i vægt%

XxYy er de kemiske symboler for de karakteristiske legeringsstoffer, ordnet efter mængde. Der kan anføres 1, 2 eller flere stoffer.

mmm-nnn er tal, der angiver indholdet af legeringsstofferne i vægt%.

Undergruppe 2.4

Gruppen omfatter HSS-stål (High speed steels). Betegnelsen har formen:

Hxnn-nn-nn-nn

nn-nn-nn-nn er fire tal adskilt af bindestreg. De angiver indholdet af legeringsstofferne W, Mo, V

og Co i den angivne rækkefølge i vægt%.
Tallene er middelværdien af det specificerede indhold.

Appendiks C

Standardisering af metalliske materialer

Ved handel med metaller eller andre materialer beskrives materialerne i en specifikation, der i principippet beskriver den ønskede leverance entydigt. Den indeholder oplysning om mængde, geometrisk form, materiale, leveringsform, omfanget af dokumentation, tid og sted for overdragelse etc.

En væsentlig del af specifikationen, materiale, tolerancer på geometrisk form etc. kan ske ved henvisning til relevante standarder. En standard er en specifikation, som er godkendt af et anerkendt standardiseringsorgan til gentagen anvendelse. Det er principielt ikke obligatorisk at overholde en standard, medmindre det er aftalt mellem de berørte parter.

Standardisering skal ses som en måde at rationalisere på. Ved at anvende en materialestandard som specifikation ved køb af råmateriale eller halvfabrikata vil en fremstillingsvirksomhed ikke blot spare arbejdskraft til selv at udarbejde specifikation af materialet og af den prøvning af materialet, der skal ligge til grund for købet. Det vil også være lettere at sælge produkterne, fordi køberen ikke hver gang skal tage stilling til nye materialespecifikationer ved vurderingen af det tilbudte produkt. Også det værk der skal fremstille materialet kan rationalisere både fremstilling og afprøvning, når der kun skal arbejdes efter et begrænset antal specifikationer.

Nationale standards

I praktisk taget alle industrielande foreligger der standards over en række metalliske materialer og deres afprøvning.

Disse standarder er traditionelt udarbejdet ud fra kendskab til de materialer, der fremstilles i det pågældende land. Når en materialefabrikant, f.eks. et stålsværk, har udviklet en ny legering, vil det ny produkt blive beskrevet og defineret i en værfstsspecifikation. Når produktet har fungeret tilfredsstillende i en årrække, og produktionen har nået en rimelig størrelse, og flere værker har produkter, der ligner hinanden, vil det være en fordel med en national standard. En sådan standard vil indeholde et eller flere af følgende elementer:

1. En beskrivelse af materialet. Kemisk sammensætning, fremstillingsmåde, toleranceområde for mekaniske egenskaber: brudstyrke, svigtspænding, brudforlængelse, slagsejhed etc., samt henvisning til standarder for, hvordan afprøvningen skal foretages. Desuden vil varmebehandlingstilstand og overfladebeskaffenhed ofte være specificeret.
2. Omfanget af den afprøvning, der skal foretages, og beskrivelse af formen på den rapportering, der skal ledsage leverancen. Herunder regler for prøveudtagning og omprøvning.
3. Produktform: plade, rør, smedeemner, profiler etc., samt tolerancer for godstykkelse, længde, planhed etc. Dette gøres normalt ved henvisning til andre standarder. Desuden er der ofte bestemmelser om mærkning af produkterne.
4. Beskrivelse af materialets brugsegenskaber. Alt efter materialets art kan det være deformationsevne, styrke ved høje eller lave temperaturer, udmattelsesstyrke, bearbejdelighed, korrosionsbestandighed, svejsbarhed, hærdeegenskaber eller meget andet.

Standarderne er indrettet, så der fra materialestandarden henvises til andre relevante standarder.

Man kan derved opnå at kunne specificere materialer ved henvisning til en enkelt standard, evt. suppleret med nogle enkelte valg angående f.eks. tolerancer og certifikater.

Forskellige typer standarder

De fleste kender de nationale standarder, f.eks. dansk standard DS. Disse standarder afspejler ofte nationale traditioner og produkttyper. Inden for materialer, men også for mange andre områder, er de nationale standarder erstattet af forskellige typer internationale standarder, der så ophøjes til national standard og får et navn, der indeholder både det nationale og det internationale symbol.

De vigtigste internationale standarder er:

ISO, der har deltagelse fra mange lande over hele verden. Når ISO som verdensorganisation har godkendt en ny standard, er det frivilligt for de enkelte medlemslande, om de vil indføre normen. Når normen er indført, kan den nationale standardiseringsorganisation på egen hånd opnæve den igen. Sagsbehandlingstiden hos ISO er meget lang, så ISO-normer er svære at opdatere. ISO-normer der er dansk standard betegnes DS-ISO.

EURONORM (skrevet med store bokstaver), f.eks. EURONORM 168/86, hvor /86 angiver årstal for sidste revision. Disse standarder blev udformet i 1960'- og 70'erne. Det er ligesom ved ISO-normerne frivilligt for de enkelte lande at indføre og afskaffe disse standarder. De afløses i disse år af de nedenfor omtalte europæiske standarder og får så et nummer, der fremkommer ved at lægge 10000 til EURONORMENs nummer.

Europæisk standard, ofte kaldet Euronorm (skrevet med små bogstaver), betegnelse f.eks. EN 10025 og som dansk standard DS/EN 10025. Dette er det nye europæiske tiltag inden for internationale normer. Standarderne redigeres og udgives af CEN (Comité Européen de Normalisation), og når en standard er godkendt i CEN skal den inden et år være indført som national standard i alle medlemslande, og alle konfliktnormer (herunder også ISO og EURONORM) skal være trykket tilbage. Medlemslande er Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Island, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Portugal, Sverige, Schweiz, Storbritannien og Østrig.

En europæisk standard redigeres normalt på enten engelsk, tysk eller fransk og oversættes af CEN til de to andre af disse sprog. DS/EN standarderne udsendes normalt på engelsk. I nogle tilfælde bliver de udgivet i dansk oversættelse, således at både den engelske og danske tekst er medtaget. I så fald er den danske tekst uforpligtende, dvs. at i tilfælde, hvor der er tvivl om den danske oversættelses korrekthed, gælder den engelske version.

Nogle europæiske standarder bliver dansk standard ved, at der udsendes et "godkendelsesblad". Det har forsiden som en dansk standard, f.eks. DS/EN 10136 "Kemisk analyse af jernholdige materialer. Bestemmelse af nikkel i stål og jern. Flammeabsorptionsspektrometrisk metode". Standarden indeholder derefter teksten: "Dette godkendelsesblad bekræfter godkendelsen som dansk standard af Europæisk Standard EN 10 136, november 1989, med hvilken den danske standard er identisk (IDT)". Selve teksten i EN 11 136 gengives ikke.

En del ISO-normer er godkendt som europæisk standard. F.eks. er ISO 945 godkendt under betegnelsen EN ISO 945. Den tilsvarende danske standard er DS/EN ISO 945. EN-godkendelsen sikrer at standarden bliver indført i alle medlemslandene.

Når en EN-standard udgives som national standard (f.eks. som dansk standard DS/EN, eller som engelsk standard BS/EN) skal denne indeholde den oprindelige EN-udgaves tekst, men kan desuden indeholde nationale kommentarer og tilføjelser, f.eks. nationale varianter af de internationale legeringer. De nationale kommentarer og tilføjelser er klart markeret i teksten, f.eks. med

betegnelsen "national kommentar". Det betyder at den danske og den engelske standard med samme EN-nummer ikke altid er identiske, selv om de eventuelt begge er skrevet på engelsk. Det er derfor vigtigt altid at referere til en national standard (f.eks. DS/EN 10025) og ikke til EN-udgaven (EN 10025)

Andre materialestandarder

Foruden de nationale og internationale normer, er der en del organisationer der har udarbejdet specifikationer, der i praksis har status som materialestandarder, nogle af de vigtigste er: AISI American Iron and Steel Institute ASME American Association of Mechanical Engineers ASTM American Society for Testing Materials SAE Society of Automotive Engineers.

Derudover har USA's hær og flåde en række specifikationer, der har vundet almindelig anerkendelse: Mill, spec og Navy spec. Nogle af disse specifikationer er mere "up to date" end almindelige standarder og kan evt. have karakter af en ønskeseddel om et nyt materiale med forbedrede brugsegenskaber.

En del stålværker sælger en del af deres produkter efter egne specifikationer. Der kan f.eks. være tale om speciallegeringer, der ikke er optaget i standarder, eller om legeringer der leveres med snævrere toleranceområde eller mindre indhold af følgestoffer end foreskrevet af de gældende standarder.

Sprogbrug: normer og standarder

En standard betegner i de skandinaviske og de engelsksprogede lande en specifikation, der tilstræber at opnå identiske produkter. Når man henviser til en standard for metriske gevind eller almene konstruktions-stål, forventer man at få et produkt, der nøjagtigt svarer til det, man kan få fra mange andre leverandører.

Det tilsvarende ord på tysk og fransk er normer.

Da en standard tilstræber reproducerbarhed, er der en tilbøjelighed til, at den teknologiske udvikling gør det muligt at fremstille produkter, der er bedre end standarden foreskriver. Det er derfor ikke obligatorisk at følge en standard, undtagen hvis det er aftalt. Der er inden for metalliske materialer et vist marked for ikke-standardiserede materialer.

En norm betegner i de skandinaviske lande et regelsæt, der fastlægger et sikkerhedsniveau og giver eksempler på gældende praksis inden for området.

Normer bruges til områder, hvor det er nødvendigt at give stort råderum for individuelle løsninger og uformninger. Bygningsnormer, rørledningsnormer, kedel- og trykbeholdernormer er kendte eksempler.

Normer er ofte autoriseret af en offentlig myndighed (kedel- og beholdernormer af Arbejdstilsynet, byggenormer af ministeriet) eller af en større organisation (Lloyds register of shippings normer for skibsbygning). Det er ofte et krav, at man skal følge et normsæt, hvis man vil arbejde inden for et område, og det er ofte et krav, at en konstruktion skal godkendes af den autoriserede myndighed, før den sættes i produktion.

Tabeller

De i tabellerne anførte oplysninger er samlet fra standarder, firmakataloger samt i enkelte tilfælde fra oversigtsværker, som f.eks. Metal Handbook.

De enkelte tabeller kan enten være udvidet eller indskrænket i forhold til de standardblade, der refereres til. F.eks. er styrketal ofte kun anført for enkelte godstykkesesområder og varmebehandlingstilstande. Ved egentlig konstruktion bør oplysningerne derfor kontrolleres i nyeste standardblade eller firmakataloger.

Tabel 1. Grundstofferne indtil uran og nogle af deres konstanter.

Atom	Navn	Symbol	nr.	Atomvægt	Smeltepunkt °C	Kogepunkt °C	Masse- fylde (fast) Kg/dm ³	Krystal- gitter ¹⁾	Atom- afstand i gitter. Å (atomdia- meter)
1	Brint, hydrogen	H		1,008	-259,2	-252,8		HCP	0,92
2	Helium	He		4,003	-269,7	-268,9		-	-
3	Litium	Li		6,939	180,5	1609	0,53	BCC	3,03
4	Beryllium	Be		9,012	1277	1530	1,85	HCP	2,22
5	Bor	B		10,811	2030	2550	2,34	TET	1,94
6	Kulstof, carbon	C		12,011	37272)		3,51	DIA	1,54
								HEX	1,42
7	Kvælstof, nitrogen	N		14,007	-210	-195,8	1,03	CUB	1,42
8	Ilt, oxygen	O		16,000	-218,8	-183,0	1,43	ORT	1,20
9	Fluor	F		18,998	-220	-188,2	1,3	-	-
10	Neon	Ne		20,183	-248,7	-245,9	1,45	FCC	1,60
11	Natrium	Na		22,990	97,8	890	0,97	BCC	3,71
12	Magnesium	Mg		24,312	650	1110	1,74	HCP	3,19
13	Aluminium	Al		26,982	660,2	2450	2,70	FCC	2,86
14	Silicium	Si		28,086	1410	2300	2,34	DIA	2,35
15	Fosfor	P		30,974	44,2	280	1,83	ORT	2,18
16	Svovl	S		32,064	119	246,2	2,07	FCO	2,12
17	Klor	Cl		35,453	-110	-34,7	1,9	ORT	2,14
18	Argon	Ar		39,948	-189,4	-185,8	1,67	FCC	3,84
19	Kalium	K		39,102	63,7	770	0,86	BCC	4,62
20	Calcium	Ca		40,08	850	1440	1,55	FCC	3,93
								BCC	3,98
21	Scandium	Sc		44,956	1539		2,99	FCC	3,20
								HCP	3,23
22	Titan	Ti		47,90	1727		4,51	HCP (a) BCC (P)	2,91 -
23	Vanadium	V		50,942	1900	3400	6,1	BCC	2,63
24	Krom	Cr		52,996	1875	2500	7,19	BCC (α)	2,49
25	Mangan	Mn		54,938	1245	2150	7,43	CUB(a) CUB(p)	2,24 2,36
								FCT(γ)	2,58
26	Jern	Fe		55,847	1539	2740	7,87	BCC (α) FCC(γ)	2,48 2,52
27	Kobalt	Co		58,933	1495	2900	8,85	HCP (α) FCC (p)	2,49 2,51
28	Nikkel	Ni		58,71	1452	3100	8,89	FCC (P)	2,49
29	Kobber	Cu		63,54	1083	2336	8,93	FCC	2,55
30	Zink	ZN		65,37	419,5	906	7,13	HCP	2,66
31	Gallium	Ga		69,72	29,8	2070	5,91	ORT	2,43
32	Germanium	Ge		72,59	937		5,32	DIA	2,44
33	Arsen	As		74,92	817 ³⁾	610	5,72	RHO	2,51
34	Selen	Se		78,96	217	680	4,79	HEX	2,32
35	Brom	Br		79,91	-7,2	19,0	3,12	ORT	2,38

Tabel 1. Grundstofferne indtil uran og nogle af deres konstanter. (fortsat)

Atom	Navn nr.	Symbol	Atomvægt	Smeltepunkt °C	Kogepunkt °C	Massefylde (fast) Kg/dm ³	Krystalgitter ¹⁾	Atomafstand i gitter. Å (atom-diameter)
36	Krypton	Kr	83,80	-157,3	-152	3,0	FCC	3,94
37	Rubidium	Rb	85,47	38,9	680	1,53	BCC	4,87
38	Strontium	Sr	87,62	768	1380	2,60	FCC	4,30
39	Yttrium	Y	88,91	1509		4,47	HCP	3,59
40	Zirkonium	Zr	91,22	1852		6,49	HCP	3,16
							BCC	3,12
41	Niobium	Nb	92,91	2415		8,57	BCC	2,85
42	Molybdæn	Mo	95,94	2610	4800	10,2	BCC	2,72
43	Technetium	Tc	(99)	2200		11,5	HCP	-
44	Ruthenium	Ru	101,7	2500	4900	12,2	HCP	2,64
45	Rhodium	Rh	102,9	1960	4500	12,4	FCC	2,68
46	Palladium	Pd	106,7	1552	4000	11,9	FCC	2,75
47	Sølv	Ag	107,87	960,8	2200	10,5	FCC	2,88
48	Cadmium	Cd	112,40	321	767	8,64	HCP	2,97
49	Indium	In	114,8	156,2		7,31	FCT	3,24
50	Tin	Sn	118,7	231,9	2270	7,29	DIA	2,80
							TET	3,02
51	Antimon	Sb	121,8	630,5	1440	6,68	RHO	2,90
52	Tellur	Te	127,6	450	1390	6,24	HEX	2,86
53	Jod	I	126,9	113,7	183	4,94	ORT	2,70
54	Xenon	X	131,3	-112	-108		FCC	4,36
55	Cesium	Cs	132,9	28,7	690	1,9	BCC	5,24
56	Barium	Ba	137,3	714	1640	3,5	BCC	4,34
57	Lanthan	La	138,9	920		6,19	HCP	3,72
							FCC	3,75
58	Cerium	Ce	140,1	804		6,77	HCP	3,63
							FCC	3,63
59	Praseodym	Pr	140,9	919		6,77	HEX	3,63
							FCC	3,64
60	Neodynam	Nd	144,2	1019		7,0	HEX	3,62
61	Promethium	Pm	146	1027			HEX	-
62	Samarium	Sm	150,4	1072		7,49	RHO	-
63	Europium	Eu	152	826		5,24	BCC	3,96
64	Gadolinium	Gd	157,3	1312		7,86	HCP	3,55
65	Terbium	Tb	158,9	1356		8,25	HCP	3,51
66	Dysprosium	Dy	162,5	1497		8,55	HCP	3,50
67	Holmium	Ho	164,9	1461		6,79	HCP	3,48
68	Erbium	Er	167	1497		9,15	HCP	3,46
69	Thulium	Tm	169	1545		9,31	HCP	3,45
70	Ytterbium	Yb	173	824		6,96	FCC	3,87
71	Lutetium	Lu	175	1650		9,85	HCP	3,44
72	Hafnium	Hf	178,5	2222		13,1	HCP	3,13

Tabel 1. Grundstofferne indtil uran og nogle af deres konstanter. (fortsat)

Atom nr.	Navn	Symbol	Atomvægt	Smeltepunkt °C	Koge- punkt °C	Masse- fylde (fast) Kg/dm ³	Krystal- gitter ¹	Atom- afstand i (atomdia- meter) Å
73	Tantal	Ta	180,9	2996		16,6	BCC	2,85
74	Wolfram	W	183,9	3410	5930	19,3	BCC	2,74
							CUB	2,52
75	Rhenium	Re	186,2	3180		21,0	HCP	2,73
76	Osmium	Os	190,2	2700	5500	22,5	HCP	2,67
77	Iridium	Ir	193,1	2442	5300	22,4	FCC	2,71
78	Platin	Pt	195,2	1769	4410	21,45	FCC	2,77
79	Guld	Au	197,2	1063	2970	19,32	FCC	2,88
80	Kviksølv	Hg	200,6	-38,4	357	13,55	RHO	3,00
81	Thallium	Tl	204,4	303	1460	11,85	HCP	3,40
							BCC	3,66
82	Bly	Pb	207,2	327,4	1750	11,34	FCC	3,49
83	Bismuth	Bi	208	271	1420	9,8	RHO	3,11
84	Polonium	Po	210				MON	2,81
85	Astat	At	212			-	-	-
86	Radon	Rn	222	-71	-61,8		-	-
87	Francium	Fr	223			-	-	-
88	Radium	Ra	226	700		5,0	TET	-
89	Actinium	Ac	227	1050		-	-	-
90	Thorium	Th	232	1750		11,6	FCC	3,60
91	Protactinium	Pa	231	1230		15,4	TET	-
92	Uran	U	238	1132		19,0	ORT	2,76

1) CUB: Kubisk; TET: Tetragonal; ORT: Orthorhombisk; DIA: Diamantgitter; RHO: Rhombisk; MON: Monoklin; HEX: Heksagonal; FCO: Face centered ORT; FCT: Face centered TET.

2) Sublimerer.

3) Under tryk.

Tabel 2. Svejsbare stål til kolddeformation efter EN 10149: 2016.

Kemisk analyse vægt% ²⁾												Mekaniske egenskaber Brudforlængelse min ³⁾				Anbefalet bukkeradius ved 90° bukning ved godstykke t		
Betegnels e ¹	Norm e ¹	C	Mn	Si	Total	Nb	V	Ti	Mo	B	Trækstyrke Rm ²) MPa	Flydespænding min ReH ¹⁾ MPa	A0 = 80 mm %	A0 = 5d %	Bukkediameter ved 180° godstykke t ³⁾	Anbefalet bukkeradius ved 90° bukning ved godstykke t		
			max	max	Al	min	max	max	max	max								
1 S 315MC	EN 10149-2	0,12	1,30	0,50	0,015	0,09	0,20	0,15	-	-	390-510	315	20	24	0	0	0,5 t	1,0 t
2 S 355MC		0,12	1,50	0,50	0,015	0,09	0,20	0,15	-	-	430-550	355	L9	23	0,5 t	0	0,5 t	1,0 t
3 S 420 MC		0,12	1,50	0,50	0,015	0,09	0,20	0,15	-	-	480-620	420	16	19	0,5 t	0,5 t	1,0 t	1,5 t
4 S 460 MC		0,12	1,60	0,50	0,015	0,09	0,20	0,15	-	-	520-670	460	14	17	1,0 t	0,5 t	1,0 t	1,5 t
5 S 500 MC		0,12	1,70	0,50	0,015	0,09	0,20	0,15	-	-	550-700	500	12	14	1,0 t	1,0 t	1,5 t	2,0 t
6 S 550 MC		0,12	1,80	0,50	0,015	0,09	0,20	0,15	-	-	600-760	550	12	14	1,5 t	1,0 t	1,5 t	2,0 t
7 S 620 MC		0,12	1,90	0,50	0,015	0,09	0,20	0,22	0,50	0,005	650-820	600	11	13	1,5 t	1,0 t	1,5 t	2,0 t
8 S 650 MC		0,12	2,00	0,60	0,015	0,09	0,20	0,22	0,50	0,005	700-880	650 ⁵⁾	10	12	2,0 t	1,5 t	2,0 t	2,5 t
9 S 700 MC		0,12	2,10	0,60	0,015	0,09	0,20	0,22	0,50	0,005	750-950	700 ⁵⁾	10	12	2,0 t	1,5 t	2,0 t	2,5 t
10 S 260 NC	EN 10149-3	0,16	1,20	0,50	0,015	0,09	0,10	0,15	-	-	370-490	260	24	30	0	0,25 t	0,5 t	1,0 t
11 S 315 NC		0,16	1,40	0,50	0,015	0,09	0,10	0,15	-	-	430-550	315	22	27	0,5 t	0,25 t	0,5 t	1,0 t
12 S 355 NC		0,18	1,60	0,50	0,015	0,09	0,10	0,15	-	-	470-610	355	20	25	0,5 t	0,251	0,5 t	1,0 t
13 S 420 NC		0,20	1,60	0,50	0,015	0,09	0,10	0,15	-	-	530-670	420	18	23	0,5 t	0,5 t	1,0 t	1,5 t

1) MC = Controlled Rolled, NC normaliseret eller normaliserende valset.

2) Desuden maks. 0,025 P og maks. 0,015 eller 0,020% S.

3) Prøveemne i valseretningen.

4). Prøveemne på tværs af valseretning.

5) For godstykke over 8 mm sænkes kravet 20 MPa.

Note: Varmebehandling over 580°C kan medføre tab af styrke, materialeleverandøren skal kontaktes.

Tabel 3, Almene konstruktionstal efter DS/EN 10025

Betegnelse DS/TNF=EN1007-1 +ECIIS IC10			Kemisk sammensætning Chargeanalyse (3)							Option 5 Kulstof- ækvivalent maks. Hvis option 5 er valgt	Mekaniske egenskaber, uddrag, Flydespænding R_{eH} , min Mpa (forlængelse L_{80} , min) ⁵ %									Minimum indvendig bukkeradius (mm) Ø: Vinkelret på valseretning N: Parallelt med valseretning															
			Kvalitetsbetegnelse (1)		Kvalitetsbetegnelse (2)		C maks. for godstykkelser	Mn maks.	Si maks.	P maks.	S maks.	N maks.	t≥40	t>40	t≤150	150<t ≤250	≤1	1,5-2	2,5-3	3-16	16-40	40-63	63-80	80-100	100-150	150-200	200-250	1-1,5	2,5-3	4-5	6-7	8-10	12-14	18-20	
EN10027-2	Desoxidation (1)																																		
S 185 10.035	Opt.	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	185	185	185	175	maks. tykkelse 25 mm					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																					(10) (12) (10) (18) (18)														
S235 JR 10.037	Opt.	BS	0,17	0,2	-	1,4	-	0,045	0,009	0,35	-	-	235	235	235	235	225	maks. tykkelse 25 mm																	
JRG1 10.036	FvU	BS	0,17	0,2	-	1,4	-	0,045	0,007	0,35	-	-	(17) (19) (21) (26) (26)																						
JRG2 10.038	FN	BS	0,17	0,17	0,2	1,4	-	0,045	0,009	0,35	0,38	0,4																							
JO 10.114	FN	QS	0,17	0,17	0,17	1,4	-	0,04	0,009	0,35	0,38	0,4	235	235	235	235	225	215	215	215	195	185	175												
J2G3 10.116	FF	QS	0,17	0,17	0,17	1,4	-	0,035	-	0,35	0,38	0,4	(17) (19) (21) (26) (26)																						
J2G4 10.117	FF	QS	0,17	0,17	0,17	1,4	-	0,035	-	0,35	0,38	0,4																							
S275 JR 10.044	FN	BS	0,21	0,21	0,21	1,5	-	0,045	0,009	0,4	0,42	0,44																							
JO 10.143	FN	QS	0,18	0,18	0,18	1,5	-	0,04	0,009	0,4	0,42	0,44	275	275	275	275	265	255	245	235	225	215	205												
J2G3 10.144	FF	QS	0,18	0,18	0,18	1,5	-	0,035	-	0,4	0,42	0,44	(14) (16) (18) (22) (22)																						
J2G4 10.145	FF	QS	0,18	0,18	0,18	1,5	-	0,035	-	0,4	0,42	0,44																							
S355 JR 10.045	FN	BS	0,24	0,24	0,24	1,6	0,55	0,045	0,009	0,45	0,47	0,49																							
JO 10.553	FN	QS	20	0,20	0,22	1,6	0,55	0,04	0,009	0,45	0,47	0,49																							
J2G3 10.570	FF	QS	0,2	0,20	0,22	1,6	0,55	0,035	-	0,45	0,47	0,49	355	355	355	355	345	335	325	315	295	285	275												
J2G4 10.577	FF	QS	0,2	0,20	0,22	1,6	0,55	0,035	-	0,45	0,47	0,49	(14) (16) (18) (22) (22)																						
K2G3 10.595	FF	QS	0,2	0,20	0,22	1,6	0,55	0,035	-	0,45	0,47	0,49																							
K2G4 10.596	FF	QS	0,2	0,2	0,22	1,6	0,55	0,035	-	0,45	0,47	0,49																							
E29510.050	FN	BS	-	-	-	-	-	0,045	0,009	-	-	-	295	295	295	295	285	275	265	255	245	235	225												
E33510.060	FN	BS	-	-	-	-	-	0,045	0,009	-	-	-	335	335	335	335	325	315	305	295	275	265	255												
E36010.070	FN	BS	-	-	-	-	-	0,045	0,009	-	-	-	360	360	360	360	355	345	335	325	305	295	285												

1. Opt. = efter producentens valg, FU = uberoliget, FN = uberoliget stål ikke tilladt, FF = helberoliget.

2. BS = base steel, QS = quality steel.

3. Standarden indeholder også regler for produktanalyse

4. for t > 30 mm eller ≤ 0,22 mm.

5. De anførte værdier er for prøver i valseretningen. For bredder > 600 mm har standarden også tilladelige værdier i bredderetningen.

Tabel 4. Finkornsstål, kontrolleret valset. EN 10113-3.

Betegnelse		Kemisk analyse ¹⁾ chargeanalyse [vægt%]							Kulstofækvivalent C _{eq} chargeanalyse [%] for godstykkelse			
EN 10113-3	Nr.	C maks.	Si maks.	Mn	V min.	Al ²⁾ maks.	Ni maks.	N maks.				
S 275 M	1.8818	0,13	0,50	1,50	0,08	0,02	0,30	0,015	0,34	0,34	0,35	(0,38) ³⁾
S275 ML	1.8819	(045) ³⁾							-	-	-	-
S355 M	1.8823	0,14	0,50	1,60	0,10	0,02	0,30	0,015	0,39	0,39	0,40	(0,45)3)
S355 ML	1.8834	(0,16) ³⁾							-	-	-	-
S420 M	1.8825	0,16	0,50	1,70	0,12	0,02	0,30 (0,60)3)	0,020	0,43	0,45	-	-
S420 ML	1.8836	(0,18) ³⁾							-	-	-	-
S460 M	1.8827	0,16	0,60	1,70	0,12	0,02	0,45 (0,60)3)	0,025	0,45	0,46	-	-
S460 ML	1.8836	(0,18) ³⁾							-	-	-	-

Tabel 4, fortsat.

	Mekaniske egenskaber							Brudforlængelse [%] $L_0 = 5d$	Kærvslagstyrke min. ⁴⁾			
	Trækstyrke R_m [MPa]	$\text{Øvre frydespænding } R_{eh}$, [MPa] ved tykkelsen							Langsgående prøveemne $t = -20^\circ\text{C}$	Tværgående prøveemne $t = -20^\circ\text{C}$	Langsgående prøveemne $t = -50^\circ\text{C}$	Tværgående prøveemne $t = -50^\circ\text{C}$
		$t < 16$	$16 < t < 40$	$40 < t < 63$	$63 < t < 80$	$80 < t < 100$	$100 < t < 150$	min %				
S 275M	360-510	275	265	255	245	235	225	24	40	-	20	-
S 275 ML									-	27	-	16
S 355M	450-610	355	245	335	325	315	295	22	40		20	-
S 355 ML									-	27	-	16
S 420M	500-660	420	400	390	370	360	340	19	40	-	20	-
S 420 ML									-	27	-	16
S 460M	530-720	460	440	430	410	400	-	17	40	-	20	-
S 460 ML									-	27	-	16

1) Desuden gælder for alle stålene Nb < 0,05%, Ti < 0,05%, Mo < 0,20%, P < 0,035 og S < 0,030 for M-stålene.

2) Hvis der er tilstrækkeligt N-bindende stoffer, bortfalder denne betingelse.

3) For "long products" (profiler).

4) Hvis det er specifieret ved bestillingen, option.

Tabel 5. Stål til trykbeholdere

DS/EN 10028-2	Kvalitets angivelse	Legeringsindhold 1) 2) 3)											
		C	Si maks.	Mn	Al min.	Cr	Mo	Nb maks.	Ni maks.	Ti maks.	V maks.		
P 235 GH	UQ	<0,16	0,35	0,40- 1,20	0,20	<0,30	<0,08	0,10	0,30	0,03	0,02		
P 265 GH	UQ	<0,20	0,40	0,50- 1,40	0,20	<0,30	<0,08	0,10	0,30	0,03	0,02		
P 295 GH	UQ	0,08- 0,20	0,40	0,90- 1,50	0,20	<0,30	<0,08	0,10	0,30	0,03	0,02		
P 355 GH	UQ	0,10- 0,22	0,60	1,00- 1,70	4	<0,30	<0,08	0,10	0,30	0,03	0,02		
16 Mo 3	LE	0,12- 0,20	0,35	0,40- 0,90	4	<0,30	0,25- 0,35	-	0,30	-	-		
13 Cr Mo 4-5	LE	0,08- 0,18	0,35	0,40- 1,00	4	0,70- 1,15	0,40- 0,60	-	-	-	-		
10 Cr Mo 9-10	LE	0,06- 0,14	0,50	0,40- 0,80	4	2,00- 2,50	0,90- 1,10	-	-	-	-		
11 Cr Mo 9-10	LE	0,08- 0,15	0,50	0,40- 0,80	4	2,00- 2,50	0,90- 1,10	-	-	-	-		

1) Standarden indeholder muligheder for afvigelser (options).

2) P max. 0,030, S maks. 0,025, Cu max. 0,30.

3) Cr + Cu + Mn + Ni < 0,70.

4) Al-indholdet skal bestemmes og anføres i certifikatet.

$\sigma_{p0,2}$ ved forhøjet temperatur, min, MPa
ved °C

DS/EN 10028-2	Godstyk-kelse mm	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
P 235 GH	<60	206	190	180	170	150	130	120	110	-	-
	60-100	191	175	165	160	140	125	115	105		
	100-150	176	160	155	150	130	115	110	100		
P 265 GH	<60	234	215	205	195	175	155	140	130	-	-
	60-100	207	195	185	175	160	145	135	125		
	100-150	192	180	175	165	155	135	130	120		
P 295 GH	<60	272	250	235	225	205	185	170	155	-	-
	60-100	249	230	220	210	195	180	165	145		
	100-150	266	210	200	195	185	170	155	135		
P 355 GH	<60	318	290	270	255	235	215	200	180	-	-
	60-100	298	270	255	240	220	200	190	165		
	100-150	278	250	240	230	210	195	175	155		
16 Mo 3	<60	-	-	-	215	200	170	160	150	145	140
	60-100				200	185	165	155	145	140	135
	100-150				190	175	155	145	140	135	130
13 Cr Mo 4-5	<60	-	-	-	230	220	205	190	180	170	165
	60-100				220	210	195	185	175	165	160
	100-150				210	200	185	175	170	160	155
10 Cr Mo 9-10	<60	-	-	-	245	230	220	210	200	190	180
	60-100				225	220	210	195	185	175	165
	100-150				215	205	195	185	175	165	159
11 Cr Mo 9-10	<100	-	-	-	-	255	235	225	215	205	195


DS/EN 10028-2	Leverings-tilstand 5)	Flydespænding L_{eH} , min., MPa							Brudforlængelse $L_0 = 5d$ %	Trækstyrke Rm MPa	Slagsejhed temp. °C J
		Godstykkelse, mm									
P 235 GH	N	235	225	215	200	185	6)	25/24	360-480 7)	0 27	
P 265 GH	N	265	255	245	215	200	6)	23/22	410-530 7)	0 27	
P 295 GH	N	295	290	285	260	235	6)	22/21	460-580 7)	0 27	
P 355 GH	N	355	345	335	315	295	6)	21/20	510-650	0 27	
16 M ₀ 3	N	275	270	260	240	220	6)	24-19	440-590	20 31/27	
13 Cl M ₀ 4-5	N+T N+T, QA, QL QL	300	295	295	275	255	6)	20 19 19 6)	450-600 440-590 430-580	20 31 20 27 6)	
10 Cr M ₀ 9-10	N+T N+T, QA, QL QL	310	300	290	270	250	6)	18 17 17	480-630 470-620 460-610	20 31 20 27 20 27	
11 Cr M ₀ 9-10	N+T, QA, QL QL	310	310	310	310			18 17	520-670 520-670	20 31 20 27	

5) Ikke alle tilstande medtaget.

6) Efter aftale.

7) Anført for 40< t <60, varierer lidt med godstykkelsen.

Krybestyrke



Tabel 6. Trykbeholderstål til lave temperaturer

Betegnelse efter Pr EN 10028-4	Varme- behandl. ¹	C maks.	Si maks.	Mn maks.	P maks.	S maks.	Al _{total} min.	Mo maks.	Nb maks.	Ni maks.	V maks.
				0,70-						0,30-	
11 Mn Ni 5-3	N(+T)	0,14	0,50	1,50	0,030	0,025	0,020	-	0,05	0,80	0,05
				0,85-						0,30-	
13 Mn Ni 63	N(+T)	0,16	0,50	1,65	0,030	0,025	0,020	-	0,05	0,85	0,05
	N,N+T eller QL			0,80-						1,30-	
15 Ni Mn 6		0,18	0,35	1,50	0,025	0,020	-	-	-	1,70	0,05
	N,N+T eller QL			0,30-						3,25-	
12 Ni 14 G1		0,15	0,35	0,80	0,025	0,020	-	-	-	3,75	0,05
	N,N+T eller QL			0,30-						3,25-	
12 Ni 14 G2		0,15	0,35	0,80	0,025	0,020	-	-	-	3,75	0,05
	N+N+T eller QL			0,30-						8,50-	
X 8 Ni 9		0,10	0,35	0,80	0,025	0,020	-	0,10	-	10,00	0,05

Tabel 6. Trykholderstål til lave temperaturer (fortsat)

Betegnelse efter Pr EN 10028-4	Gods tykkelse mm	Egenskaber ved stuetemp.			KV min. J, for temperatur											
		Flyde- spænding min. MPa	Træk- styrke MPa	Forlængelse $L_0 = 5d$ min. %	20	0	-20	-40	-50	-60	-80	-100	-150	-170	-195	
11 Mn Ni 5-3	<30	285	420-	24	70	60	55	50	45	40						
	30-50	275	530	24	45	40	40	35	30	27						
13 Mn Nio 63	<30	355	490-	22	70	60	55	50	45	40						
	30-50	345	510	22	45	40	40	35	30	27						
15 Ni Mn 6	<30	355	490-	22	65	65	65	60	50	50	40	-	-	-	-	-
	30-50	345	640	22	45	45	45	40	35	35	27	-	-	-	-	-
12 Ni 14 G1	<30	285	450-	23	65	60	55	55	50	50	45	40	-	-	-	-
	30-50	275	600	23	45	40	40	35	35	35	30	27	-	-	-	-
12 Ni 14 G2	<30	255	470-	22	65	60	55	55	50	50	45	40	-	-	-	-
	30-50	345	620	22	45	40	40	35	35	35	30	27	-	-	-	-
X8Ni9	<30	490	640-	18	70	70	70	70	70	70	70	60	50	45	40	
	30-50	480	840	18	50	50	50	50	50	50	50	40	35	30	27	

1. N = normaliseret, T = omløbet, QL = væskekølet = sejhærdet.

Behandlingerne er specificeret i DS/EN 10028-4:2017

Tabel 7. Normaliserede finkornsstål, DS/EN 10025-3:2019, DS/EN 10025-1:2004

Betegnelse		Kemisk sammensætning ¹ chargeanalyse (vægt%)								Kulstofækvivalent C _{eq} maks. for godstykke ⁶)		
DS/EN 10025-3:2019, DS/EN 10025-1:2004	Nr.	C max.	Si max.	Mn	V min.	AP) max.	Ni max.	Cu min.	N	>63 <100	>100 <150	>150
S275 N	1.0486	0,18	0,40	0,50- 1,40	0,05	0,02	0,30	0,35	0,015	0,40	0,40	0,42
S275 NL	1.0488	0,16										
S355 N	1.0562	0,20	0,50	0,90- 1,65	0,12	0,02	0,50	0,35	0,015	0,43	0,45	0,45
S355 NL	1.0566	0,18										
S420 N	1.8902	0,20	0,60	1,00- 1,70	0,20	0,02	0,80	0,703)	0,025	0,48	0,50	0,52
S420 NL	1.8912											
S460 N	1.8905	0,20	0,60	1,00- 1,70	0,20	0,02	0,80	0,703)	0,025		4)	
S460 NL	1.8915											

Kærvelagstyrke KV min. [J]

	Prøveemne i valserretning. Prøvetemperatur °C							Prøveemne vinkelret på valserretning. Prøvningstemperatur °C						
	+ 20	0	-10	-20	-30	-40	-50	+ 20	0	-10	-20	-30	-40	-50
N-kvaliteter	55	57	43	40	-	-	-	31	27	24	20	-	-	-
NL-kvaliteter	63	55	51	47	40	31	27	40	34	30	27	23	20	16

Tabel 7 fortsat.

	Mekaniske egenskaber								Brudforlængelse A5 min. [%]	Kærvslagstyrke min. ⁵				
	Trækstyrke R _m		Øvre flydespænding R _{eh} , min. MPa							Langsgående prøveemne		Tværgående prøveemne		
	t <100	>100 <150	t <16	>16 <40	>40 <63	>63 >80	<8 <100	>100 <150		-20°C	-50°C	-20°C	-50°C	
S275 N	370-	350-	275	265	255	245	235	225	24	40	27	20	16	
S275 NL	570	480												
S355 N	470-	450-	355	345	335	325	315	295	22	40	27	20	16	
S355 NL	630	600												
S420N	520-	500-	420	400	390	370	360	340	19	40	27	20	16	
S420 N1	680	660												
S460 N	550-	-	460	440	430	410	400	-	17	40	27	20	16	
S460 NL	720													

- 1) For alle stålene gælder desuden: Nb < 0,05%; Ti < 0,03%, Cr < 0,03% og Mo < 0,10%. P < 0,035 og S < 0,025 for NL-kvaliteter.
- 2) Hvis der er tilstrækkeligt N-bindende stoffer, bortfalder dette krav.
- 3) Hvis Cu > 0,35, skal Ni-indholdet være mindst halvt så stort som Cu-indholdet.
- 4) Ved bestilling kan det aftales, at V + Nb + Ti < 0,22% og Mo + Cr < 0,30%.
- 5) Hvis det er specifiseret ved bestillingen, se options.
- 6) C_{eq} beregnet efter IIW's formel.

Tabel 8. Sejhærdningsstål

	Legeringsindhold vægt %, middeltal							Varmebehandlings-temperatur °C		
	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	Smedning	Blødglødning	Normalisering
30 Cr Ni Mo 8	0,30	0,25	0,45	2,00	0,40	2,00	-	1050-850	650-700	850-880
34 Cr Ni Mo 6	0,34	0,25	0,55	1,55	0,20	1,55	-	1050-850	650-700	850-880
36 Cr Ni Mo 4	0,36	0,25	0,65	1,05	0,20	1,05	-	1050-850	650-700	850-880
50 Cr V 4	0,50	0,25	0,90	1,05	-	-	0,15	1050-850	680-720	860-900
50 Cr Mo 4	0,50	0,25	0,65	1,05	0,25	-	-	1050-850	680-720	840-880
42 Cr Mo 4	0,42	0,25	0,65	1,05	0,25	-	-	1050-850	680-720	840-850
34 Cr Mo 4	0,34	0,25	0,65	1,05	0,25	-	-	1050-850	680-720	840-880
25 Cr Mo 4	0,25	0,25	0,65	1,05	0,25	-	-	1050-850	680-720	860-900
32 Cr Mo 12	0,32	0,25	0,55	3,00	0,40	-	-	1100-900	680-720	880-920
30 Cr Mo V 9	0,30	0,25	0,55	2,50	0,20	-	0,15	1050-850	680-720	870-900
14 Cr Mo V 693)	0,15	0,15	0,90	1,35	0,90	-	0,25	1100-850	730-780	840-970
41 Cr 4	0,41	0,25	0,65	1,05	-	-	-	1050-850	680-720	840-880
37 Cr 4	0,37	0,25	0,75	1,05	-	-	-	1050-850	680-720	845-885
34 Cr 4	0,34	0,25	0,75	1,05	-	-	-	1050-850	680-720	850-800
46 Cr 2	0,41	0,25	0,65	0,50	-	-	-	1100-850	650-700	840-870
38 Cr 2	0,38	0,25	0,65	0,50	-	-	-	1100-850	650-700	850-880
42 Mn V 7	0,42	0,25	1,80	-	-	-	0,10	1050-850	640-680	860-890
37 Mn Si 5	0,37	1,30	1,30	-	-	-	-	1050-850	680-720	860-890
40 Mn 4	0,40	0,35	1,00	-	-	-	-	1100-850	650-700	850-880
30 Mn 5	0,30	0,25	1,40	-	-	-	-	1100-850	650-700	850-880
28 Mn 6	0,28	0,25	1,45	-	-	-	-	1100-850	650-700	850-880
CK 60	0,60	0,25	0,75	-	-	-	-	1050-850	650-700	820-850
CK 55	0,55	0,25	0,75	-	-	-	-	1050-850	650-700	830-860
CK 45	0,45	0,25	0,65	-	-	-	-	1100-850	650-700	840-870
CK 35	0,35	0,25	0,65	-	-	-	-	1100-850	650-700	860-890
CK 22	0,22	0,25	0,45	-	-	-	-	1100-900	650-700	880-910

- 1) Gælder for prøvestav i valseretning
for d < 25 mm udtaget i slangens centrum
for d > 25 mm udtaget 1 /3 radius under overfladen.
2) Delvis sfæroidiseret for spåntagning.
3) Kan lufthærdes i små dimensioner, samme hærdetemperatur som ved oliehærdning. svejsbar.

	Hærdning Vand	Anløb- ning Olie	Egenskaber, sejhærdet ¹⁾ . Øverste linje: brudforlængelse %, min Nederste linje: flydespænding, MPa, min							
			<16 ≤40	>16 ≤100	>40 ≤100	>100 ≤100	>160 ≤250	>250 ≤300	>300 ≤350	
30 Cr Ni Mo 8	- 830- 860	540- 680	9 1030	10 885	11 785	12 685	- -	- -	- -	
34 Cr Ni Mo 6	- 860	830- 680	9 980	10 885	11 785	12 685	13 590	- -	- -	
36 Cr Ni Mo 4	820- 850 860	830- 540- 680	10 885	11 785	12 685	13 590	14 540	- -	- -	
50 Cr V 4	820- 850 860	830- 540- 680	9 885	10 785	12 685	13 635	13 590	- -	- -	
50 Cr Mo 4	820- 850 860	830- 540- 680	9 885	10 785	12 685	13 635	13 591	- -	- -	
42 Cr Mo 4	820- 850 860	830- 540- 680	10 885	11 785	12 635	13 560	14 510	- -	- -	
34 Cr Mo 4	830- 860 870	840- 540- 680	11 785	12 665	14 560	15 510	15 460	- -	- -	
25 Cr Mo 4	840- 870	850- 880	540- 680	12 685	14 590	15 460	16 410	- -	- -	
32 Cr Mo 12	- 900	860- 670	530- 1030	- 9	10 885	11 785	12 685	- -	- -	
30 Cr Mo V 9	840- 870	850- 880	540- 680	- 1030	9 885	10 785	11 685	- -	- -	
14 Cr Mo V 69 ³⁾	940- 980	940- 980	600- 740 ²⁾	- -	- -	- -	- -	10 850	11 700	12 550
41 Cr 4	820- 850	830- 860	540- 680	11 785	12 665	14 560	- -	- -	- -	- -
37 Cr 4	825- 855	835- 865	540- 680	11 735	13 630	14 510	- -	- -	- -	- -
34 Cr 4	830- 860	840- 870	540- 680	12 685	14 590	15 460	- -	- -	- -	- -
46 Cr 2	820- 850	830- 860	550- 660	12 635	14 540	15 440	- -	- -	- -	- -
38 Cr 2	830- 860	840- 870	550- 660	14 540	15 440	17 345	- -	- -	- -	- -
42 Mn V 7	840- 870	850- 880	530- 670	10 885	11 785	12 685	- -	- -	- -	- -
37 Mn Si 5	830- 850	840- 860	530- 670	11 785	12 635	14 540	- -	- -	- -	- -
40 Mn 4	820- 850	830- 860	550- 660	12 635	14 540	15 440	- -	- -	- -	- -
30 Mn 5	820- 850	830- 860	550- 660	14 540	15 440	16 410	- -	- -	- -	- -
28 Mn 6	820- 850	830- 860	550- 660	13 590	15 490	16 440	- -	- -	- -	- -
CK 60	800- 830	810- 840	550- 660	11 570	13 490	14 450	- -	- -	- -	- -
CK 55	805- 835	810- 845	550- 660	12 540	14 460	15 420	- -	- -	- -	- -
CK 45	820- 850	830- 860	550- 660	14 480	16 410	17 375	- -	- -	- -	- -
CK 35	840- 870	850- 880	550- 660	17 420	19 365	20 325	- -	- -	- -	- -
CK 22	860- 890	870- 900	550- 660	20 335	22 295	- -	- -	- -	- -	- -

1) Gælder for prøvestav i valseretning

for d < 25 mm udtaget i slangens centrum

for d > 25 mm udtaget 1 /3 radius under overfladen.

2) Delvis sfæroidiseret for spåntagning.

3) Kan lufthærdes i små dimensioner, samme hærdetemperatur som ved oliehærdning. svejsbar.

Tabel 9. Sejhærdningsstål til flamme- og induktionshærdning.

	Legeringsstoffer						Temperatur for						Brudforlængelse%, min						Overflade- hårdhed, hærdet HRC
	middeltal, vægt%						Smed- ning	Norma- lisering	Blød- ning	Hærdning	Anløb- ning	Øverste linje: brudforlængelse%, min							
	C	Si	Mn	Cr	Mo	V	°C	°C	°C	°C	°C	°C	t < 16	16 < t < 40	40 < t < 100	10 < t < 160	160 < t < 250		
C 35	0,35	0,25	0,65	-	-	-	1100- 850	860- 880	650- 700	840- 870	850- 880	550- 660	17 420	19 360	20 320	-	-	51	
C 45	0,45	0,25	0,65	-	-	-	1100- 850	840- 870	650- 700	820- 850	830- 860	550- 660	14 480	16 410	17 370	-	-	55	
C 53	0,53	0,30	0,55	-	-	-	1050- 850	830- 860	650- 700	805- 835	810- 845	550- 660	13 510	15 430	16 400	-	-	57	
C 70	0,70	0,25	0,30	-	-	-	1050- 850	820- 850	650- 700	790 820	- 860	550- 660	11 560	13 480	-	-	-	60	
40Mn4	0,40	0,35	1,00	-	-	-	1100- 850	850- 880	650- 700	820- 850	830- 860	530- 670	12 640	14 540	15 440	-	-	54	
37 Mn Si 5	0,37	1,25	1,25	-	-	-	1050- 850	860- 890	680- 720	830- 850	840- 860	530- 670	11 780	12 640	14 540	-	-	52	
53 Mn Si 4	0,53	0,90	0,90	-	-	-	1050- 850	840- 870	650- 700	790- 820	800- 830	530- 670	11 780	12 640	14 540	15 414	15 440	57	
38 Cr 4	0,38	0,25	0,75	1,05	-	-	1050- 850	845- 885	680- 720	825- 855	835- 865	540- 680	11 740	13 630	14 510	-	-	53	
45 Cr 2	0,45	0,25	0,65	0,50	-	-	1100- 850	840- 870	650- 700	820- 850	830- 860	550- 600	12 640	14 540	15 440	-	-	55	
42 Cr 4	0,41	0,25	0,65	1,05	-	-	1050- 850	840- 880	680- 720	820- 850	830- 860	540- 680	11 780	12 670	14 560	-	-	54	
34 Cr Mo 4	0,34	0,25	0,65	1,05	0,25	-	1050- 850	850- 890	680- 720	830- 860	840- 870	540- 680	11 780	12 670	14 560	15 510	15 460	51	
41 Cr Mo 4	0,41	0,25	0,65	1,05	0,25	-	1050- 850	840- 880	680- 720	820- 850	830- 860	540- 680	10 880	11 760	12 640	13 560	14 510	54	
49 Cr Mo 4	0,49	0,25	0,65	1,05	0,25	-	1050- 850	840- 880	680- 720	820- 850	830- 860	540- 680	9 880	10 780	12 690	13 640	13 590	56	
50 CrV4	0,50	0,25	0,90	1,05	-	0,15	1050- 850	840- 880	680- 720	820- 850	830- 860	540- 680	9 880	10 780	12 690	13 640	13 590	57	

1) Gælder for prøvestav i valseretning
for d < 25 mm udtaget i slangens centrum

for d > 25 mm udtaget 1/3 radius under overfladen.

2) Delvis sfæroidiseret for spåntagning.

3) Kan lufthærdes i små dimensioner, samme hærdetemperatur som ved oliehærdning. svejsbar.

Tabel 10. Sejhærdningsstål til nitrering.

	Legeringsindhold vægt%							Temperatur for Smed- Blødglød Hærd- ning -ning ²⁾ ning						Anløb- Nitre- ning ring			Mekaniske egenskaber ¹⁾ sejhærdet for diameter ReH Brud- Forlæn- d min styrke gelse Lo = 5d %min.	Hårdhed af nitreret lag, ca HV	
	C	Si	Mn	Al	Cr	Ni	Mo	Andet	°C	°C	°C	°C	°C	°C	MPa	MPa	MPa		
34 Cr Al S 5	0,34	0,25	0,75	1,00	-	-	-	0,09 S	1050- 850	650-700	920- 950	920- 950	580-660	500- 520	d<60	450	650- 800	12	900
34 Cr Al Ni 7	0,34	0,25	0,55	1,00	1,65	1,00	0,20	-	1050- 850	650-700	-	850- 900	580-660	500- 520	70 < d < 250	600	800- 1000	13	950
34 Cr Al 6	0,34	0,25	0,75	1,00	1,50	-	-	-	1050- 850	650-700	920- 950	920- 950	580-660	500- 520	d<60	550	750- 950	14	900
34 Cr Al Mo 5	0,34	0,35	0,65	1,00	1,15	-	0,20	-	1050- 850	650- 700	900- 930	910- 940	570- 650	500- 520	d<70	600	800- 1000	14	950
31 Cr Mo V 9	0,30	0,25	0,55	-	2,50	-	0,20	0,15 V	1050- 850	650-700	840- 870	850- 880	580-630	500- 520	d<100	800	1000- 1200	11 12	800
31 Cr Mo 12	0,32	0,25	0,55	-	3,05	-	0,40	-	1100- 900	650-700	-	870- 910	570-700	490- 510	d<100	800	1000- 1200	11 12	800

1) Gælder for prøvestav i valseretning

for d < 25 mm udtaget i slangens centrum

for d > 25 mm udtaget 1 /3 radius under overfladen.

2) Delvis sfæroidiseret for spåntagning.

3) Kan lufthærdes i små dimensioner, samme hærdetemperatur som ved oliehærdning. svejsbar.

Tabel 11. Indsætningsstål efter DIN/EN 17210

Betegnelse DIN/EN 17210	Retningsanalyse masse%						Temperatur °C	Kernestyrke 0: flydespænding, min. N: brudstyrke MPa, min.	I kernen Forlængelse A ₅ % Indsnøring %						
30	C 63	Si	Mn	Cr	Ni (Andet)	Anløb- ning	Hærd- ning	Anløb- ning	Diameter (mm) 11	Diameter (mm) 3063 11					
18 Cr Ni 8	0,18	0,25	0,50	1,95	1,95	—	900- 950	840- 870	170 210	850- 1250	800 1200	700 1100	7 30	7 35	8 35
17 Cr Ni Mo 6	0,17	0,25	0,50	1,65	1,55	0,30	900- 960	840- 870	170 210	850- 1200	800 1100	700 1000	7 30	8 35	8 35
15 Cr Ni 6	0,15	0,25	0,50	1,55	1,55	—	900- 960	840- 870	170 210	700- 1000	650 900	550 800	8 35	9 40	10 40
20 Ni Mo Cr 65	0,20	0,25	0,80	0,50	1,70	0,45	900- 950	860- 920	170 210	800- 1100	700 950	— —	9 40	10 40	—
21 Ni Cr Mo 2	0,21	0,25	0,80	0,50	0,55	0,20	900- 950	860- 920	170 210	800- 1050	600 850	500 650	7 85	9 40	11 40
25 Mo Cr 4	0,25	0,25	0,75	0,50	—	0,45	900- 950	890- 920	170 210	750- 1100	700 1000	— —	7 30	8 35	—
20 Mo Cr 4	0,20	0,25	0,75	0,40	—	0,45	900- 950	890- 920	170 210	650- 900	600 800	— —	9 35	10 40	—
23CrMoB33	0,23	0,25	0,8	0,8	—	(+B)	900- 950	890- 920	170 210	950- 1250	850 1100	— —	7 35	8 35	—
20 Cr Mo 2	0,20	0,25	0,7	0,6	—	0,35	900- 950	890- 920	170 210	700- 950	600 800	450 650	9 35	10 40	13 40
20 Mn Cr 5	0,20	0,25	1,25	1,15	—	—	900- 950	850- 880	170 210	750- 1100	700 1000	550 800	7 30	8 35	10 35
16 Mn Cr 5	0,16	0,25	1,15	0,95	—	—	900- 950	850- 880	170 210	650- 900	600 800	450 650	9 35	10 40	11 40
15 Cr 3	0,15	0,25	0,50	0,65	—	—	900- 950	870- 900	150 180	520- 800	450 700	— —	10 35	11 40	—
Ck 10	0,10	0,25	0,45	—	—	—	900- 950	880- 920	150 180	400- 800	300 500	— —	13 16	16 50	-

Tabel 12. Automatstål, ventilstål, fjederstål.

	Betegnelse	Sammensætning i %							Tilstand	Mekaniske egenskaber				
		C	Si	Mn	Cr	Ni	S	Diverse		Flydegrænse Re N/mm ²	Trækstyrke R _{mt} min N/mm ²	Forlængelse A %	Brinell-hårdhed HB kp/mm ²	
Automatstål	9 S 20 DIN 1651	max 0,13	max 0,05	0,60 1,20			0,18 0,25	P < 0,100	Kolddeform. 0 10-16	> 400	500 750	8		Alm. automatstål
	9 S MnPb 36 DIN 1651	max 0,15	max 0,05	1,00 1,50			0,32 0,40	P < 0,10 Pb 0,15-0,30	Kolddeform. 0 16-40	> 400	500-750	>8		Alm. automatstål
	10 S 20 DIN 1651	0,07 0,13	0,10 0,40	0,50 0,90			0,15 0,25	P < 0,060 Pb 0,15-0,30	Kolddeform. Normaliseret	> 220	> 360	25		Kan indsættes
	45 S 20 DIN 1651	0,57 0,65	0,10 0,40	0,50 0,90			0,15 0,25	P < 0,60	Ubehandlet		600 780			Kan sejhærdes
Ventilstål		0,40 0,50	3,80 4,20	0,3 0,5	2,5 2,8									Svagt belastede indsugnings- ventiler
		0,40 0,50	2,80 3,30	0,3 0,5	8,5 9,5			Mo < 0,4						Hårdt belastede indsugningsvent. til dieselmotorer
		0,75 0,85	1,75 2,75	0,2 0,6	19,0 21,0	1,0 1,75								Hårdt belastede udstødningsven- tiler
		0,40 0,50	2,00 3,00	0,2 0,6	17,5 19,5	8 10		W 0,8-1,5						Hårdt belastede udstødningsv. m. indvend. køling
Fjeder- stål	M 55	0,50 0,59	0,10 0,25	0,30 0,60					Patenteret Trukket		1000- 1800	(A ₅)7-4		Almindeligt belastede trækfjedre
	M 75 DIN 17222	0,70 0,79	0,10 0,25	0,30 0,60					Hærdet i olie Anløbet	min 1100	1200- 1600	(A ₅)6	400-490	Fjedre for høje belastninger, ventilfjedre
	M 75 DIN 17222	0,70 0,79	0,10 0,25	0,30 0,60					Hærdet i olie Anløbet	min 1100	1200- 1600	(A ₅)6	400-490	Fjedre for høje belastninger, ventilfjedre
	46 Mn 7	0,42 0,50	0,14 0,35	1,60 1,90					Hærdet i olie Anløbet		1200- 1400	(A ₅)6		Bladfjedre
	51 Si 7 DIN 17221	0,47 0,55	1,5 1,8	0,5 0,8					Hærdet i vand Anløbet	1130	1320- 1570	(A ₅)6		Bladfjedre indtil 7 mm til Automotive
	58 Cr V 4 DIN 17222	0,55 0,62	0,15 0,35	0,80 1,1	0,90 1,2			V 0,07-0,12	Hærdet i olie Anløbet	1800	1900- 2400	(A ₅)4	550-670	Torsionsfjedre

Tabel 13. Austenitisk rustfast stål.

Type (AISI nr.)	Kemisk sammensætning vægt%							Mekaniske egenskaber (opløsningsglødet)				Andet
	C %	Cr %	Ni %	Mo %	Si %	Mn %	Andet	R _{mt} N/mm ² min	R _{0,2} N/mm ² min	A ₅ % min	Z % min	
301	≤ 0,15	16-18	7-8		< 1,0	< 2,0		700	350	40		
303	≤ 0,15	17-19	8-10		< 1	< 2	0,1-0,2 S	650	230	55	70	Automat
304	≤ 0,1	17-19	9-11		< 1	< 2		520	210	40	50	
304 L	≤ 0,03	18-20	8-12		< 1	< 2		480	170	40	50	
304 LN	≤ 0,03	17,5-19	9-12		0,2-2	0,5-2	0,15-0,25 N	590	295	35	-	
316	< 0,07	16,5-18,5	12-14	2,5-3	< 1	< 2		520	210	40	50	
321	< 0,1	17-19	9-11		< 1	< 2	Ti > 5 x C	520	210	40		
309	< 0,2	19-21	11-13		1,8-2,3	< 2		600	290	40		
310	< 0,15	24-26	19-22		< 0,75	< 2		600	270	30		
202	< 0,1	17-19	4,5-6,5		1	7,5-10	0,1-0,2 N	600	300	50		Austenit/ ferrit

Tabel 14. Styrketal for austenitisk rustfast stål (n/nm^2).

		Temp. °C	-190	-150	-100	-50	20	100	200	300	400	500	550	600	650	700	750	800
Ståltype																		
303	$\sigma_{0,2}$	390	360	320	280	220												
304	$\sigma_{0,2}$ $R_{kB} \cdot 10^5$	390	360	330	290	230	171	144	129	119	111	108 115	74	45	23	17	7	
304 L	$\sigma_{0,2}$ $R_{kB} \cdot 10^5$	265	245	235	225	205	144	114	101	95	89	84 92	59	36	18	10	6	
304 LN	$\sigma_{0,2}$	760	600	530	440	300												
316	$\sigma_{0,2}$ $R_{kB} \cdot 10^5$	500	440	390	340	265	196	149	129	125	119	117 177	107 108	64	33	18		
321	$\sigma_{0,2}$ $R_{kB} \cdot 10^5$					207	172	143	127	120	117	115 142	83	49	25	14	8	

Tabel 15. Ferritiske og martensitiske rustfri stål.

Betegnelse efter DIN EN 10088- 3:2014-12	Kemisk sammensætning i %					Mekaniske egenskaber				
	C	Si	Mn	Cr	Andet	Tilstand	Træk- styrke R _m t N/mm ²	Flyde- grænse R _{eL} min N/mm ²	Forlæn- gelse %	Flydegrænse ved
										200°C
										400°C
X 7 Cr 13 ~ AISI410	<0,08	1,0	1,0	12-14		Glødet Sejhærdet	450-650 550-700	250 400	20 18	225 195
X 20 Cr 13 ~ AISI 420	0,17 0,22	1,0	1,0	12-14		Glødet Sejhærdet	<750 800-950	550	15	400 305
X 45 CrMoV 15	0,42 0,48	1,0	1,0	13,8- 15	Mo: 0,45-0,60 V: 0,10-0,15	Glødet	<900	-	-	-
X 8 Cr 17	<0,10	1,0	1,0	15,5- 17,5		Glødet	450-600	270	20	-
X 8 CrTi 17	<0,10	1,0	1,0	16-18	Ti > 7 x % C	Glødet	450-600	270	20	-
X 6 CrMo 17	<0,07	1,0	1,0	16-18	Mo: 0,9-1,2	Glødet	450-650	270	20	-
X 22 CrNi 17 ~ AISI 431	0,15 0,23	1,0	1,0	16-18	Ni: 1,5-2,5	Glødet Sejhærdet	<950 800-950	600	14	505 375

Glødet: 750-850°C afkølet i ovn eller rolig luft.

Tabel 16. Værktøjsstål.

	Sammensætning i %						Smedning °C	Glødning °C	Hærdning °C	Afkølings-middel	Anløbning °C	Egenskaber, anvendelse
	C	Si	Mn	Cr	W	Diverse						
Kulstofstål	0,55 0,70	< 0,3	<0,35				1100-850	700	800-820	vand	150-250	Værktøjer til slagagtig belastning samt værktøjer med stort tværsnit, smedeværktøj.
	0,70 0,85	< 0,3	< 0,35				1100-850	700	790-810	vand	150-250	Som foregående, dog bedre slidstyrke og æg. Mejsler og snitværktøj.
	0,85 1,00	< 0,3	< 0,35				1050-850	700-720	780-800	vand	150-250	God hårdhed og slidstyrke, stor volumenændring ved hærdning. Trykluftværktøj, stanse- og prægeværktøj.
	1,00 1,15	< 0,3	< 0,35				1050-850	700-720	780-800	vand	150-250	Som foregående, dog lidt bedre hårdhed og mindre volumenændring. Træbearbejdningsværktøj.
	1,15 1,30	< 0,3	< 0,35				1050-850	700-720	770-790	vand	150-250	Skærende værktøjer og slidbelastede værktøjer, træbearbejdningsværktøj, trækmatricer.
	1,30 1,50	<0,3	<0,35	0 0,60		V 0-0,25	1050-850	700-720	770-790	vand	150-250	Særlig fint skær på spinkle værktøjer og barberknife. Tilbøjelig til sortbrud.
Legeret stål	0,75 1,10	0,35	0,4 0,8				1050-850	690-710 (800-820) 780-800	(800-820) (olie) vand	(olie) vand	150-250	Sejhårdt, velegnet til plovskær.
	1,10 1,30	~0,20	~0,20	0,20 0,50	1,0 2,0	V 0-0,30	1050-850	710-730 (800-840) 780-800	(800-840) (olie) vand	(olie) vand	150-250	Finkornet, lethærdeligt stål. Nedstrygerklinger.
	1,25 1,40	~0,25	-0,30	0 0,40	~ 5,0		950-850	780-790	780-820	vand	150-250	Riffelstål. Karbiderne gør stålet slidfast og let at polere, men vanskeligt at slibe.

Legeret stål	0,90 1,0	~ 0,30	-0,40	0,70 1,0		V 0-0,25	1050-850	740-750	980-810	vand	150-250	Stor hærdedybde, god slidfasthed. Særlig velegnet til koldforarbejdning som trækringe og prægestempler.
	-0,90	~ 0,20	1,50 2,20			V 0-0,20	1050-850	690-710	750-820	olie	150-250	Skærende værktøj som gevindværktøj og rømmenåle.
	~ 1,50	- 0,30	~ 0,50	- 1,5		V 0-0,2	1050-850	710-730	850-870	olie	150-300	Skærende værktøj som foregående samt fræsere, bor og snitværktøj.
	1,0	0,3	1,0	1,0	1,2		1000-850	710-750	770-830	olie	150-300	Krympefrit stål til stanseværktøj etc.
	1,0			5,2		Mo 1,1 V0,2	1000-850	800-840	930-970	luft (olie)	200 (500)	Krympefrit stål til koldstanser.
	2,0	0,3	0,3	13	1,2		1000-850	780-850	950-1000	olie (luft)	200-350	Højtlerget krympefrit stål til koldstanser; plastforme.
	0,6	0,3	0,3	3,75	8,8	Mo 0,85 V0,6	1100-900	760-800				Højtlerget varmarbejdsstål. Højslidfast stål til presdorne for tungmetallerne.
	0,3	0,2	0,3	2,4	8,8	Co 2,0 V0,25	1100-900	760-800				Højtlerget varmarbejdsstål. Trykstøbeforme for Zn, Al og messing.
Hurtigstål	0,75	0,3	0,3	4,0	18,0	V1.0 Mo (0,5)	1150-900	820-850	1270-1300	olie trykluft mell. bad	560-580	Universalstål til de fleste spåntagende bearbejdninger.
	0,75	0,3	0,3	4,2	18,0	Co 9,5 V1,6 MoO,85	1150-900	820-850	1280-1310	olie trykluft mell. bad	560-580	Koboltlerget stål til største spånydelser.
	0,85	0,3	0,3	4,2	6,5	Mo5,0 V2,0	1100-900	790-820	1220-1250	olie trykluft mell. bad	540-560	Molybdænstål. Til de fleste spåntagningsoperationer.
	1,45	0,3	0,3	4,2	12,0	Co 4,75 MoO,85 V3,75	1100-900	780-810	1240-1270	olie trykluft mell. bad	560-580	Særlig slidbestandigt stål til skrubbearbejdning og lang standtid.

Tabel 17. Støbejern og SG-jern.

	Beteg-nelse	Trækstyrke R_{mt} N/mm ² min max	Anvendelse			
Støbejern m. lamelgrafit efter DS/EN 1561:2012	GG 00	- -	Kontravægte			
	GG 10	100 150	Dede med ringe styrkekrav, tyndvægget gods, let bearbejdeligt			
	GG 15	150 250				
	GG 20	200 300	Moderat påvirkede emner, maskinstativer, nogenlunde let bearbejdeligt			
	GG 25	250 350				
	GG 30	300 400	Maskingods med store styrkekrav			
	GG 35	350 400	Svært maskingods med meget store styrkekrav			
	GG 40	450 500				
Støbejern m. kugle-grafit efter DS/EN 1563	Beteg-nelse	Trækstyrke R_{mt} N/mm ² min	Flyde- grænse $R_{p0,2}$ N/mm ² min	Brudfor- længelse A_5 % min	Brinell- hårdhed HB kp/mm ²	Fremherskende struktur
	0715	370	240	17	140-180	Ferrit
	0716	390	250	15	150-200	Ferrit
	0727	490	340	7	170-240	Ferrit/perlit
	0707	590	390	2	210-280	Perlit
	0708	690	440	2	230-300	Perlit

Tabel 18. Tempergods

Sortkært aducerjern DS/EN 1562:2019	Betegnelse	R_{mt} N/mm ²	$R_{t0,5}$ N/mm ²	A $L_0=3D$ %	Brinellhårdhed max kp/mm ²
	0814	290	-	6	160
	0815	310	190	10	160
	0816	340	210	12	150

Tabel 19. Stål gods.

	Betegnel- se	Træk- styrke R_{mt} N/mm ²	Flyde- grænse R_e N/mm ²	Brudfor- længelse A_5 %	Brud- indsnøring Z %
Stål gods efter DIN EN 10293	GS 38	380	190	25	35
	GS 45	450	230	22	30
	GS 52	520	260	18	25
	GS 60	600	300	15	-
	GS 62	620	350	15	-
	GS 70	700	420	12	-

Tabel 20. Egenskaber af støbejern med lamelgrafit.

Betegnelse	GGL-15	-20	-25	-30	-35	-40
Mekaniske egenskaber:	Samtlige værdier gælder for støbejern med en struktur som i en prøvestang støbt med 30 mm diameter					
Trækstyrke ¹⁾ ²⁾ (MPa)	150	200	250	300	350	400
Brudforlængelse (%)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Trykstyrke ¹⁾ (MPa)	500-630	600-830	750-1000	850-1000	950-1400	1100-1400
Mindste godstykkelse mm	3	5	7	10	20	20
Brinelhårdhed HB 30 (kp/mm ²)	140-190	170-210	180-240	200-260	210-280	230-300
Elasticitetskoefficient (MPa) x 10 ⁻⁴	8,0-10,5	9,0-11,5	10,5-12,0	11,0-14,0	12,5-14,5	12,5-15,5
Slagsejhed ³⁾ (J/cm ²)	2					6
Udmattelsesstyrke	0,25 gange trækstyrke					0,4 gange trækstyrke
<i>Fysiske egenskaber</i>						
Massefylde ved 20°C (kg/m ³)	6,8.10 ³					7,6.10 ³
Lineær udvidelseskoefficient 20 til 100°C m/m°C	9,0. 10 ⁻⁶					10,5. 10 ⁻⁶
Varmeledning ved 20°C (W/m°C)	58					42
Varmefylde 0-100°C (kJ/kg)	0,46					0,54
Elektrisk modstand ved 20°C (Ohm · mm ² /m)	0,5					1,0
Koercitivkraft (Ørsted)	7,0					9,0
Magnetisk mætning 10.000 Ørsted (Gauss)	17500					17000

- 1) Styrkeværdier og hårdhed er stærkt afhængige af afkølingshastigheden og gælder for uafhængigt støbt prøvestang med 30 mm diameter. Værdierne gælder ikke for støbejern.
- 2) De angivne størrelser er minimumsværdier i henhold til DS/EN 1561:2012.
- 3) Målt på ikke-indkærvet stang med 20 mm diameter.

Tabel 21. Legeret støbejern.

Betegnelse (handelsnavn)	Type	Sammensætning i %							Brudstyrke R_{mt} min N/mm ²	Brud- forlængelse A_5 %	Anvendelse
		C	Si	Mn	Ni	Cr	Cu	Mo			
GGL NiCuCr 1562 (DIN EN 13835) (Ni resist 1)	Austenit med flagegrafit	max 3	1,0- 2,5	1,0- 1,5	13,5 - 17,5	1,0- 2,5	5,5 7,5		150		Pumper, ventiler til baser og tynde syrer, varmfast
GGL NiCr 303 (DIN EN 13835) (Ni resist 3)	Austenit med flagegrafit	max 2,6	1,0- 2,0	0,4- 0,8	28- 32	2,5- 3,5			170		Pumper, ventiler, filtre op til 800° C, korrosionsfast ved høj temp., tåler temperaturchok
GGG NiMn 234 (Ni resist D -2M)	Austenit med kuglegrafit	2,2- 2,6	1,9- 2,6	4,0- 4,4	22- 24				420		Umagnetisk, anvendes ned til -196° C i kølemaskiner og ventiler
GGG Ni 35 (Ni resist DS)	Austenit med kuglegrafit	max 2,4	1,5- 2,8	max 0,5	34- 36				380		Målbestandige dele til værktøjsmaskiner, forme til glasstøbning
Si-jern	Ferrit med flagegrafit	0,4- 1,4	14- 17	1,5	-	0-5	0,5	0-1			Syrefast, ventiler, pumper, gryder i kemisk industri
Cr-jern	Martensit Austenit	1,2- 4	0,5- 3,0	0,5- 1,3	5	12- 35	3	4			Vandrister i kedler, beholdere til smeltet Zn og Al, ventiler

Tabel 22. Aluminiumlegeringer til støbning.

Betegnelse efter DS/EN 1706:2020+ A1:2021	Legeringst ype	Kemisk sammensætning i vægt% (ikke alle følgestoffer medtaget)							Tilstand ¹	Mekaniske egenskaber				Varmebehandling		
		Al	Cr	Cu	Mg	Si	Ti	Zn		R _{0,2} N/m m ²	R _{mt} N/mm ²	A ₅ %	HB kp/mm ²	Opløsningsglødning °C	Tid	Modning
4162	Al Mg 5	bal		max 0,1	4,0-6,0	max 0,4	max 0,2	max 0,2	s k	90 100	160 170	2 2	55-70 55-70			
4163	Al Mg 5 Si	bal		max 0,1	4,0-6,0	0,5-1,5	max 0,2	max 0,2	s k	90 100	160 170	2 2	55-70 55-70			
4244	Al Si 7 Mg	bal		max 0,2	0,2-0,3	6,5-7,5	max 0,2	max 0,3	s ³ k	200 220	240 260	1 1	75-105 80-110	520-530 °C ca. 8h Vandkøling		
4251	Al Si 7 Cu	bal		2-3	max 0,3	6-8	max 0,2	max 2	s k	100 110	150 170	2 2	60-80 70-90			
4253	Al Si 10 Mg	bal		max 0,2	0,2-0,4	9-11	max 0,2	max 0,3	s ³ k	200 220	240 260	1 1	75-105 80-110	520-530 °C ca. 8h Vandkøling		
4254	Al Si 9 Cu 3 Fe	bal		2-4	max 0,3	7,5-10	max 0,2	max 3	t	180	250	1	70-100			
4260 ²	Al Si 12	bal		max 0,6	max 0,3	11-13,5	max 0,2	max 0,5	s k t	80 90 150 200	150 160 200	2 2 2	50-70 55-75 60-80			
4261 ²	Al Si 12	bal		max 0,2	max 0,1	11-13,5	max 0,2	max 0,3	s k	80 90 180	170 180	4 5	45-65 50-70			
4438	Al Zn 5 Mg	bal	0,3-0,6	0,2-0,5	0,6-0,8	max 0,3	0,15-0,25	5-6	s ³	170	220	4	70-90	Opløsningsglødes ved normal støbning	Koldmodner 20 °C, 30 døgn	

¹ Tilstand: s = sandstøbt

t = trykstøbt

k = kokillestøbt

² 4261 har mindre indhold af

følgestoffer end 4260

³ Styrketal for modnet tilstand

Tabel 23. Aluminium og aluminiumlegeringer til valsede, trukne og ekstruderede produkter.

Betegnelse efter DS 3012	Legerings- type	Handels- beteg- nelse	Kemisk sammensætning i vægt%							Opløsningsglødning 'C Afkølingsmåde	Modning
			Al	Cu	Mg	Mn	Si	Zn	Andet		
1050	Al 99,5	1 S	99,50							Kan ikke modningshærde	
1070	Al 99,7	99,7	99,70							Kan ikke modningshærde	
1200	Al 99,0	2S	99,00							Kan ikke modningshærde	
2011	Al Cu 6 Bi Pb	28 S	93	5,0- 6,0					0,2-0,6 Pb	504-515° C; 60-10 min Vandkøling	154-165°C 16-12 h
3003	Al Mn 1 Cu	3S	99	0,05- 0,20		1,0- 1,5				Kan ikke modningshærde	
5005	Al Mg I	B 57S	99		0,50- 1,1					Kan ikke modningshærde	
5051	Al Mg 2	M 57 S	98		1,7 2,2					Kan ikke modningshærde	
5083	Al Mg 4 Mn Cr	D 54 S	95		4,0- 4,9	0,40- 1,0				Kan ikke modningshærde	
5454	Al Mg 3 Mn Cr	B 53 S	96		2,4- 3,1	0,50- 1,0				Kan ikke modningshærde	
6063	Al Mg Si	50 S	99		0,45- 0,9		0,20- 0,6			520° C; 15-30 min Vandkøling	195° C; 2 h
6351	Al Si 1 Mg Mn	B51S	98		0,4- 0,8	0,40- 0,8	0,7- 1,3			520° C; 15-30 min Vandkøling	195° C; 2 h
7005	Al Zn 5 Mg 1	D 74 S	93		1,0- 1,8	0,20- 0,7		4,0- 5,0	0,08-0,2 Zr 0,01-0,06 Ti	465° C; 9 h Vandkøling	121° C; 24 h

Tabel 24. Styrketal for aluminiumlegeringer.

Tilstand Legering	Blød			1/2 hård			3/4 hård			Hård			Ekstruderet			Andet
	R _m N/mm ²	R _{0,2} N/mm ²	A ₅ %	R _m N/mm ²	R _{0,2} N/mm ²	A ₅ %	R _m N/mm ²	R _{0,2} N/mm ²	A ₅ %	R _m N/mm ²	R _{0,2} N/mm ²	A ₅ %	R _m N/mm ²	R _{0,2} N/mm ²	A ₅ %	
1050	55	-	30	100	80	6	120	105	5	135	125	4	55	-	22	
1070	50	-	34	95	75	6	-	-	-	130	120	4	50	-	22	
1200	65	-	28	110	90	5	125	110	4	140	130	3	65	-	18	
3003	90	-	22	120	100	5	130	120	4	155	140	3	-	-	-	
5005	80	-	24	120	100	5	130	120	4	155	140	3	-	-	-	
5051	145	60	18	225	195	5	245	215	4	265	235	3	145	60	12	
5083	275	125	16	345	270	6	-	-	-	-	-	-	265	110	12	
5454	175	70	18	265	215	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tilstand Legering	Blød			Koldmodnet			Opløsningsglødet + kolddeformeret			Varmmodnet			Kolddeformeret + varmhærdet			Andet
	R _m N/mm ²	R _{0,2} N/mm ²	A ₅ %	R _m N/mm ²	R _{0,2} N/mm ²	A ₅ %	R _m N/mm ²	R _{0,2} N/mm ²	A ₅ %	R _m N/mm ²	R _{0,2} N/mm ²	A ₅ %	R _m N/mm ²	R _{0,2} N/mm ²	A ₅ %	
2011	-	-	-	310	260	10	-	-	-	-	-	-	370	275	10	Ekstruderet
6063	-	-	-	145	105	8	-	-	-	185	165	8	-	-	-	Ekstruderet
6351	90	-	20	205 190	120 120	15 15	-	-	-	285 285	235 245	8 8	-	-	-	Valset Ekstruderet
7005	-	-	-	275	145	12	-	-	-	335	275	10	-	-	-	Valset Ekstruderet

Tabel 25. Kobber og kobberlegeringer.

	Betegnelse	Sammensætning i %					Tilstand	Mekaniske egenskaber				Egenskaber, anvendelse
		Cu	Sn	Zn	Ni	Diverse		Trækstyrke N/mm ²	0,2-spænding R _{t0,2} N/mm ²	Forlængelse A ₅ %	Hårdhed HB kp/mm ²	
Kobber	Elektrolytkobber	99,90 min				iltholdig	Blød 1/2 hård 1/2 hård	220 240 260	50 160 200	45 35 20	45 80 90	Plader, bånd, rondeller elektriske artikler.
	Fosforreduceret kobber	99,85 min				P > 0,03	Blød 1/2 hård 1/2 hård	220 250 300	50 180 250	45 20 10	50 80 100	Rør til kemisk industri, granatbælter.
Valsemessing	M 85	85		15			Blød 1/2 hård 1/1 hård 2/1 fh.	290 320 350 500	80 180 250 420	50 38 25 7	58 98 112 160	Tombak, plader, bånd, rondeller, lampefatninger, juvelérarbejder, kontaktfjedre, mønter, medaljer skruer, nitter. Guldliggende farve.
	M 72	72		28			Blød 1/2 hård 1/1 hård 2/1 fh.	310 370 400 570	90 220 300 480	62 42 30 7	62 103 123 175	Patronmessing, granathylstre, bilkølere, knapper Bedste legering til optrækning af prydgenstande, fjedre.
	M 63	63		37			Blød 1/2 hård 1/1 hård 2/1 fh.	330 380 420 600	100 230 290 500	58 38 29 7	65 107 125 177	Plader, bånd, tråd, skål,fade, beholdere, skilte, fjedre, sør, skruer, nipler, stansearbejder. Mest anvendte messing.
	M 60	60		40		P = 0,5	Blød 1/1 hård	390 450	110 350	45 25	80 135	Smedemessing. Til svære emner og beholdere, rørplader. Bruges også som støvlelegering.
	Cu Ni 10 Fe1Mn	rest			9-11	Fe 1,0-2,0 Mn 0,3-1,0	Blød hård	320 420	140 350	38 14	70 120	Cupro Nikkel, rør og rørplader fx kondensatorer, rør for havvand på skibe.


Tabel 25, fortsat.

Kobberlegeringer til støbning efter DS 3001	Cu Zn 15	85		15		Sandstøbt	170-200	80-100	20-30	40-50	Støbemessing	
	Cu Zn 33 Pb2	65		33		Pb2	Sandstøbt	150-250	60-100	10-25	45-55	Støbemessing
	Cu Zn39 Pb2 Al	59		39		Pb2 Al 0,3	Trykstøbt	280-320	100-150	15-25	70-100	Støbemessing
	Cu Sn5 Pb5 Zn5	85	5	5		Pb 5	Sandstøbt Strengstøbt	210-250 250-280	80-120 90-130	15-30 12-30	55-65 60-70	Rødgods
	Cu Sn5 Pb5 Zn5 Ni2	83	5	5	2	Pb 5	Sandstøbt	220-250	100-130	15-30	55-65	Rødgods
	Cu Sn3 Pb7 Zn9	81	3	9		Pb 7	Sandstøbt	200-250	80-120	18-25	50-60	Rødgods
	Cu Sn7 Pb6 Zn4	83	7	4		Pb 6	Sandstøbt Strengstøbt	220-250 260-300	100-130 120-150	12-25 12-25	55-75 60-75	Rødgods
	Cu Zn35 Al Fe Mn	59		35	Mn 1-2	Al 1-2 Fe 1-2	Sandstøbt	500-550	170-250	20-30	110-130	Manganmessing
	Cu Sn 10	90	10				Sandstøbt	240-280	120-150	12-20	60-75	Tinbronze
	Cu Sn 10 Zn2	88	10	2			Sandstøbt	240-280	120-150	12-15	65-80	Tinbronze
	CuSn12	88	12				Sandstøbt Strengstøbt	240-280 270-300	130-170 150-170	7-15 5-15	75-90 80-90	Tinbronze
	CuSn10 Pb10	80	10			Pb 10	Sandstøbt	180-250	80-150	7-20	55-70	Blybronze
	Cu A19 Fe5 Ni5 Mn	80			Al 9 Fe 5	Ni 5 Mn 1	Sandstøbt	650-700	250-300	18-25	150-200	Aluminiumbronze

Tabel 26. Zink og zinklegeringer.

	Betegnelse	Sammensætning i %				Tilstand	Mekaniske egenskaber			Egenskaber, anvendelse
		Zn	Cu	Al	Mg		Trækstyrke R_{int} N/mm ²	Forlængelse %	Hårdhed HB kp/mm ²	
Valsezink	Finzink	99,5-99,99				Båndvalset	120-140	60-52	32-34	Plader til tryk-, træk- og prægearbejder.
	Handelszink	98,5-99				Paketvalset Båndvalset	190-280 260-360	23-14 40-23	45-50 48-51	Plader til blikkenslagerarbejder, tagrender etc.
Zinklegeringer	Zn-Al 1	Rest	0,3-0,5	0,7-0,9	0,02-0,05	Trykstøbt Sandstøbt	180-230 100-140	5-2 1,5-0,5	70-80 75-85	Dele med lille styrke, let at lodde. Emblemer, reklameartikler, mindre betydende maskindeler.
	Zn-Al 4	Rest	0-0,6	3,7-4,3	0,02-0,05	Trykstøbt	250-300	6-3	70-90	Dele med størst sejhed og målnøjagtighed.
	Zn-Al 4-Cu 1	Rest	0,6-1,0	3,7-4,3	0,02-0,05	Trykstøbt Sandstøbt	270-330 180-240	5-2 1,5-0,5	80-100 70-90	Dele med størst styrke, men mindre målbefastning. Håndtag, rammer, tandhjul.
	Zn-Al 6-Cu 1	Rest	1,2-1,6	5,6-6,0		Kokillestøbt Sandstøbt	220 180	1,5 1		Vanskelige støbeopgaver.

Tabel 27. Diagrammer over svingningsstyrken for kulstofstål.



Bemærk at styrketal er angivet i kp/mm².

Tabel 28. Tilnærmet sammenligning af hårdhedstal og trækstyrke.

Trækstyrke	Brinell hårdhed			Rockwell hårdhed		Vickers hårdhed
	Hård-hedstal	Stål kugle 10mm Ø F = 3000 kp	Stål kugle 5 mm Ø F = 750 kp	Diamant-kegle F=150kp	Stål kugle 1/16" Ø F=100kp	Diamant-pyramide F = 5kp
R _{mt} N/mm ²	HB kp/mm ²	Indtryks-diameter mm	Indtryks-diameter mm	HRC	HRB	HV kp/mm ²
210	88	6,22	3,11		45	88
330	93	6,06	3,03	-	50	93
350	99	5,90	2,95	-	55	99
370	105	5,74	2,87	-	60	105
390	111	5,60	2,80	-	64	111
410	118	5,46	2,73	-	68	118
430	124	5,34	2,67	-	71	124
450	130	5,22	2,61	-	74	130
470	137	5,10	2,55	-	77	137
490	143	5,00	2,50	-	80	143
510	149	4,90	2,45	-	82	149
530	154	4,82	2,41	-	84	154
550	161	4,72	2,36	-	86	161
570	167	4,64	2,32	-	87	167
590	172	4,58	2,29	-	89	172
610	179	4,50	2,25	-	90	179
630	184	4,44	2,22	-	92	184
650	191	4,36	2,18	-	93	191
670	195	4,32	2,16	-	94	195
690	202	4,24	2,12	-	95	202
710	207	4,20	2,10	-	96	207
730	213	4,14	2,07	-	97	213
750	219	4,08	2,04	-	98	219
770	226	4,02	2,01	19	99	226
790	231	3,98	1,99	20	100	231
810	236	3,94	1,97	21		236
830	244	3,88	1,94	22	-	244
850	249	3,84	1,92	23	-	249
870	255	3,80	1,90	24	-	255
890	260	3,76	1,88	25	-	260
910	266	3,72	1,86	26	-	266
930	272	3,68	1,84	27	-	272
950	278	3,64	1,82	27	-	278
970	285	3,60	1,80	28	-	285
990	288	3,58	1,79	29	-	290
1010	295	3,54	1,77	30	-	295

Tabel 28, fortsat.

Trækstyrke	Brinell hårdhed			Rockwell hårdhed		Vickers hårdhed
	Hård-hedstal	Stålkugle 10mm Ø F = 3000 kp	Stålkugle 5 mm Ø F = 750kp	Diamant-kegle F=150kp	Stålkugle 1/16" Ø F = 100kp	Diamant-pyramide F = 5kp
R _{mt} N/mm ²	HB kp/mm ²	Indtryks-diameter mm	Indtryks-diameter mm	HRC	HRB	HV kp/mm ²
1040	304	3,49	1,74	31	-	304
1070	313	3,44	1,72	32	-	313
1100	321	3,40	1,70	33	-	321
1140	333	3,34	1,66	34	-	333
1180	343	3,29	1,65	35	-	343
1220	354	3,27	1,63	36	-	350
1260	366	3,19	1,59	38		367
1300	378	3,14	1,57	39	-	383
1340	388	3,10	1,55	40	-	395
1370	398	3,06	1,53	41		407
1410	409	3,02	1,51	42	-	422
1450	420	2,98	1,49	44	-	436
1500	432	2,94	1,47	45		453
				46	-	465
-	-	-	-	47	-	480
				48		495
-	-	-	-	49	-	510
-	-	-	-	50	-	525
-	-	-	-	51	-	540
-	-	-	-	52	-	560
-	-	-	-	53	-	580
-	-	-	-	54	-	590
-	-	-	-	55	-	610
-	-	-	-	56	-	630
				57	-	650
-	-	-	-	58	-	670
-	-	-	-	59	-	700
-	-	-	-	60	-	720
-	-	-	-	61	-	740
-	-	-	-	62	-	760
-	-	-	-	63	-	800
-	-	-	-	64	-	820
-	-	-	-	65	-	840
				66		860
-	-	-	-	67	-	900
-	-	-	-	68	-	940

Engelsk ordliste

Ablate = afsmelte	cleavage fracture = spaltbrud
abrasion = slibning, slid	climb = klatre
acicular = nåleformet	cluster = klynge
admiralty metal = sømetal, en special-messing	coalescence = vokse sammen, forene sig
aeration cell corrosion = iltkoncentrati-onselement,	coating = belægning, overtræk
beluftningselement	coining = prægning
age-hardening = udskillelseshærdning, modningshærdning	cold work = kolddeformation
ageing = ældning	columbium = niob
air hardening steel = lufthaerdende stål	columnar structure - søjlekristaller
alloy = legering	conchoidal fracture = muslet brud
alumina = aluminiumoxid	conductivity = termisk eller elektrisk ledningsevne
annealing = glødning, blødgødning	constituent = bestanddel
annealing twins = rekristallisations-tvillinger	constriction = indsnøring
arc furnace = lysbueovn	contact corrosion = galvanisk korrosion
artificial ageing = varmmodning	continuous casting = strengstøbning
austempering = bainithærdning	core = kerne
babbitt = hvidtmetal	coring = krystalsejgring
banded structure = båndstruktur	crack initiation = revnestart
bar = stang	crack propagation = revneudbredelse
base metal = uædelt metal eller basismetallet i en legering	creep = krybning
bearing metal = lejemetal	creep limit - krybestyrke
billet = blok, barre	creep rupture strength = krybebrudstyrke
bimetallic corrosion - galvanisk korrosion	creep strength = krybestyrke
blackheart malleable iron = sortkernet aducergods	crevice corrosion = spaltekorrosion
blast furnace = højovn	crucible = digel
blasting = sandblaæsning	cup-and-cone fracture = kop- og keglebrud (sejt brud)
blister copper = råkobber	cupping test = Erichsen-prøvning
bloom = emne, luppe	curing = hærdning
blow-holes = gashuller, der går ud gennem overfladen	damping capacity = dæmpningsevne
blue brittleness = blåskørhed	decarburization = afkulning
body centered = rumcentreret	deep drawing = dyb trækning
boiler = kedel	depth of hardening = hærdedybde
brass = messing	detoriation = nedbrydning
brazing = hardsoldering = hårdlodning	dezincification
brazing solders = loddemetal	diamond pyramid hardness test = Vickers hårdhedsmåling
bright annealing = blankglødning	die = matrice, stålform, prægestempel
bright drawn steel = blanktrukket stål	differential aeration corrosion = iltkon-centrationselement,
brittle fracture = sprødhed, skort brud	beluftningsele-ment
(the) bulk (of) = størstedelen af	dimple = lille fordybning, dimple
bruning = forbrænding, overhedning	distortion - kastning
bulky = voluminos	DPH = Vickers hårdhedsmåling
butt-welding = stumpsvejsning	drawing = trækning (af tråd)
carbon black = kørnøg	drop stamping, drop forging = sænsmedning
carburisation = opkulning, indkulning,	ductile cast-iron = SG-jern (støbejern)
indsætning	ductility = deformationsevne
carburizing = opkulning, indkulning, indsætning	dynamic fracture = høj hastighedsbrud
cartridge brass = patronmessing	edge dislocation = kantdislokation
case = skal, yderlag	electrochemical corrosion = galvanisk korrosion
case hardening = indsætningshærdning	electromotive series = elektrokemisk spændingsrække
cast red brass = rødgods	elongated = aflang
cast yellow brass = støbemessing	elongation = forlængelse; ved trækprøvning =
casting = støbning	brudforlængelse
cast-iron = støbejern	embrittlement = tab af duktilitet
caustic embrittlement = ludskørhed	embryo = klynge, forstade til kim
cementation = indkulning, indsætning	encasement = indeslutning
cemented carbide tool = hårdmetal	endurance limit = udmatthesesgrænse
charcoal = trækul	engineering stress = nominel spænding
chevron = vinkel, sparre	environment = omgivelser, miljø
chill = afkøle, hærde	equiaxed = ligeakset
chill casting = kokille støbning	equilibrium = ligevægt
cladding = plettering, belægning, beklædning	equilibrium diagram = tilstandsdia-gram
	erosion corrosion = turbulenskorrosion
	etch pit = ætsgrube
	etching = ætsning

exfoliation = lagdelt korrosion

extension = forlængelse

extensometer = apparatur til måling af længdeændring

extrusion = strengpresning, ekstrude-ring

face centered = fladecenteret

fatigue = udmattelse

firing kiln = ovn

flake = flage

flaw = revne, sprække, fejl

flow curve = arbejdslinie

forging = smedning

fracture = brud

fracture toughness = brudsejhed

fretting corrosion = pasningskorrosion

fusible = smelteligt

gage length = målelængde galvanic series = galvanisk

spændings-række gate = indløb (på støbegods) gauge = måle

glide - slip grain = korn

grain boundary = korngrænse grain growth = kornvækst grain

refiner = kornrefiner gray cast iron = gråt støbejern grinding

cracks = sliberevner

hardenability = hærdbarhed, hærdelig-hed

hardening = hærdning

hardening and tempering = sejhærdning

hardsoldering = hårdlodning

heat resisting steel = varmebestandigt stål

heat treatable steel = sejærdningsstål

heat treatment = varmebehandling

high speed steel = hurtigstål

holding time = holdetid

homogenizing = homogenisering, dif-fusionsglødning

hot-dip galvanizing = varmforzinkning

hot-rolling = varmvalsning

hot short = rødkør, varmeskør

hot tear = varmerevner

hot working = varmdeformation

hydrogen embrittlement = brintskørhed

hypercritical cooling rate - overkritisk kølehastighed

hypereutectic = overeutektisk

hypoeutectic = undereutektisk

impact - slag, stød

impact strength = slagstyrke

impact test = slagprøvning, slagsej-hedsmåling

impingement attack = kavitation

inclusions = ikke-metalliske udskillelser i metaller

indentation = indtryk

ingot = blok

ingot iron = rent jern

ingot mold = kokille injection molding = sprojtestøbning

inoculation = podning inter-annealing = mellemglødning

intergranular = interkristallinsk interplanar spacing =

gitterplanafstand interstitials = indskudsatomer

intracrystalline = transkristallinsk investment casting =

præcisionsstøb-

ning isothermal annealing = trin normalisering isothermal

quenching = bainithærd-ning

killed (om stål) = beroliget

ladle = støbeske

latent heat = smeltevarme

lath of martensit = martensitnål

lattice = krystalgitter

lever law = vægtstangsreglen

limiting creep stress = krybestyrke

line imperfection = dislokation

machinability = bearbejdelighed, skærende

malleability = strækbarhed (f.eks. ved valsning og smedning)

malleabilizing = aducerer

malleable cast iron = aducergods, tempergods

martempering = trinhærdning

matrix = grundmasse

microconstituent = strukturelement

micropore = elektron-mikrosonde

mild steel = blødt stål, lavt C-holdigt

mill scale = glødeskal

milling = fræsning

miscibility gap = blandingsgab

mixed potential = blandingspotential, korrosionspotential

modus of elasticity = E-modul

mold = støbeform

mottle (om støbejern) = meleret gods

mounting - indstøbning af metallogra-fiske emner

natural ageing = koldmodning necking = indsnøring noble

metal = ædelmetal nodular cast iron = SG jern nodule =

klump notch = kærv

notched-bar test = f.eks. Charpy prøvning

nucleation = kimdannelse nucleus = kim eller (atom)kerne

ochahedron = oktaeder (ott-sidet legeme)

offset (f.eks. 0,2%) = $R_{p0,2}$

open hearth furnace = herdovn (SM-ovn)

ore = malm

overaging = overmodning

overheating - overhedning

overvoltage = overspænding, polarisation

pearlite = perlit

penetrant inspection = kapillarprøv-ning

penetration = indtrængning

permanent mold casting = kokille-støbning

permittivity = dielektricitetskonstant

pickling = bejsning

pig = barre

pig iron = råjern

pipe (om støbning) = sugetragt

pitting = grubetæring

plate - plade, grovplade

plating = plettering

point defect = punktfel

precipitation = udskillelse

precipitation hardening = modnings-hærdning,

udskillelseshærdning

preheating = forvarmning

proof stress, f.eks. 0,2% proof stress = 0,2 grænsen, $R_{p0,2}$

quench = bratkøle

quench ageing = bratkølingsældning

radiography - røntgenfotografering

rate of strain = tejningshastighed

recovery = restitution

red brass = tombak

red shortness = rød skørhed

reduction in area = indsnøring

refining = raffinering, rensning

refractory = ildfast materiale

refractory metal = metal med højt smeltepunkt

replica = aftryk

residual stresses = egenspændinger

resolving power - oplosningsevne for mikroskop

retained austenite = restaustenit

rigidity = stivhed

rimmed steel = uberoliget stål

river pattern = flodliniemønster	ultimate tensile strength = tensile stress
roasting = ristning	= trækstyrke uniform corrosion attack = fladetærting UTS =
roll = valse	ultimate tensile strength = tensile stress = trækstyrke
rupture = brud	vacancy = vakance, tom plads void = hulrum
rupture strength = krybbebrudstyrke	warp = slå sig
scaling = glødeskalsdannelse	wear - slid
scrap = skrot	weld = svejse, svejsesøm
scratch hardness test = ridsepølse	weld decay = interkristallinsk korrosion nær svejsesøm i
season cracking = spændingskorrosion	austenitisk rustfrit stål
segregation = sejring	wire drawing = trådtrækning
semikilled = halvberoliget	work hardening = deformationshærd-ning
sensitize = sensibilisere	wrought = tildanned, smedet
shear modulus = forskydnings-elastici-tetskoefficient	wrought steel = smedejern
shear stress = forskydningsspænding	x-ray = røntgen
sheet = tyndplade	yield = flyde, give efter
shot peening - kuglebombning, blæsning med kugler	yield point = flydegrænse, -spænding
shrinkage (om støbning) = støbes vind, størknings vind	yield strength = flydespænding eller
skin rolling - let valsning	0,2 spænding YS = yield strength = flydespænding
slab = plade	eller 0,2 spænding
slip - slip	
soaking = gennemvarme, holdetid	
soft soldering = blødlodning	
soldering = lodning	
solution treatment = opløsningsglød-ning	
sorbit = anløbet martensit	
specimen = prøveemne	
spheroidizing = sfæroidisering	
spot welding = punktsvejsning	
stainless steel = rustfrit stål	
stamping = (ud)stansning	
steady state = ligevægt	
strain (nomn.) = tøjning	
strain (verb.) - deformere	
strain ageing = deformationsældning	
strain hardening = deformationshærd-ning	
stray-current corrosion = korrosion pga. vagabonderende strømme	
stress corrosion = spændingskorrosion	
stress relieving = afspændingsglødning	
subgrains = underkorn	
substitutional atom = substitutions-atom	
sub-zero treatment = dybkøling	
superalloys - legeringer, der er bestandige og bevarer styrken ved høj temperatur	
supercooling = underafkøling	
susceptible = modtagelig, følsom	
tarnish = anløbe (kemisk angreb)	
tear lines = brudlinier	
temper brittleness = anløbningsskørhed	
temper carbon = temperkul	
temper pass = overvalsning	
tempering = anløbning	
tensile strength = trækstyrke, brudstyrke	
tensile test = trækprøvning	
tension = trækraft	
test piece = prøvelegeme	
tie line = bindelinie, konode	
tough - sez	
tough pitch copper = raffinadekobber	
transfer molding = sprøjtepresning, trykstøbning	
transgranular = transkristallinsk	
transition temperature - overgangstemperatur,	
omslagstemperatur	
tungsten = wolfram	

Udenlandske (især engelske) forkortelser

AAS = atomic absorption spectrometry

AC = alternating current = vekselstrøm

AC = air cooled

ACD = annealed, cold drawn

AES = auger electron spectroscopy

AfK = Arbeitsgemeinschaft

DVGW/VDE for Korrosionsfragen AFNOR = Association Française de

Normalisation AISI = American Iron and Steel Institute ANSI - American National Standards

Institute AOD = argon oxygen decarburization API = American Petroleum Institute AQ = as quenched ASM = American Society for Metals ASME = American Society of Mechanical Engineers ASNT = American Society for Nondestructive Testing ASTM = American Society for Testing and Materials AWI = American Welding Institute AWS = American Welding Society AWWA = American Water Works Association

bcc = body-centred cubic

BCIRA = British Cast Iron Research

Association bct = body-centred tetragonal BHN = Brinell hardness number BID = Brinell indentation diameter BM = base metal

BOF - basic oxygen furnace BOP = basic oxygen process BPQ = brazing procedures qualification

record BPS = brazing procedure specification BSI = British Standards Institutes

CCI = crevice corrosion index CCR = conventional controlled rolling CCT = continuous cooling transformation CE = carbon equivalent

CEN = Comité Européen de Normalisation

CG = compacted graphite

CGZ = coarse-grained zone

CMOD = crack mouth opening displacement

COD = crack opening displacement

CP = cathodic protection

CP = code of practice

CP = commercial pure

CQ = commercial quality

CPT - critical pitting temperature

CR = controlled rolling

CSA = Canadian Standards Association

CT = compact tension

CT - continuous transformation

CTOD = crack tip opening displacement

CUI - corrosion under insulation

CVD = chemical vapour deposition

CVN = Charpy V-notch

DBTT = ductile-to-brittle transition

temperature DC = direct current = vekselstrøm DCB = double cantilever beam DIN = Deutsche Industrie Normen DIS = Ductile Iron Society DIS = Draft International Standard =

forslag til ISO standard DN = nominal diameter DPH = diamond pyramid hardness -

Vickers hårdhed DPT = dye penetrant testing DVGW = Deutscher Verein des Gas und

Wasserfaches DWT = drop weight testing DWTT = drop weight tear testing

EAC = environmental assisted cracking

EAF = electric arc furnace

EBW - electron beam welding

EDAX = energy-dispersive x-ray analysis

EDS = energy-dispersive spectroscopy

EFC = The European Federation of

Corrosion EGW = electrogas welding

EIS = Electrochemical Impedance spectroscopy
 EL = elongation
 ELI = extra-low interstitial
 emf = electromotive force
 EN = Europæisk standard (CEN-publi-kation)
 EPR = electrochemical potentiokinetic reactivation
 ER = electrical resistance
 ESCC = external stress corrosion cracking
 ESR = electroslag remelting
 ESW = electroslag welding
 ET = eddy current testing
 et al. = og andre
 EXW - explosion welding
 FAD - fracture assessment diagram FATT = fracture-appearance transition
 temperature FC - flake graphite FC = furnace cool FCAW = flux-cored arc welding fcc = face-centred cubic FE = finite element
 FEM = finite element method FGHAZ = fine grain heat affected zone FGZ = fine-grained zone FL = fusion line
 FPT = fluorescent penetrant testing FRW = friction welding FW = flash welding FZ = fusion zone
 GAB = general aerobic bacteria
 GC = grain-coarsened
 GCHAZ = grain-coarsened heat-affected zone
 GMAW - gas metal arc welding = MIG
 GS = grain size
 GSY = gross section yielding
 GTAW = gas tungsten-arc welding = TIG
 HAZ = heat affected zone
 HB - Brinell hardness
 HCF = high-cycle fatigue
 hcp = hexagonal close-packed
 HIC = hydrogen-induced corrosion
 HIP = hot isostatic pressing
 HR - Rockwell hardness
 HSLA = high-strength low-alloy steel
 HSS = high-speed steel
 HTLA = heat-treatable low-alloy steel
 HV = Vickers hardness
 ID = inside diameter
 IGC = intergranular corrosion
 IIW = International Institute of Welding
 INSTA = det Internordiske Standardiseringsråd
 seringssamarbejde Ipy = inch per year IQI = image quality indicator ISBN = International Standard Book
 Numbering ISCC = intergranular stress corrosion
 cracking ISO = International Organization for
 Standardization IT = isothermal transformation IW = induction welding
 JIS = Japanese Industrial Standard
 K = Kelvin
 K = stress intensity factor
 K_{Ic} = plane-strain fracture toughness
 K_{ISCC} = stress corrosion cracking threshold stress intensity
 ksi = kilo pounds (1000 pounds) per square inch
 lb - pounds lbf = pound force LBZ = local brittle zone LCF = low-cycle fatigue LME = liquid metal embrittlement LOM = light
 optical microscope = metalmikroskop LPR = linear polarisation resistance
 MAG = Active-gas metal-arc welding MAOP = maximum allowable operating pressure MC = metal carbide Mdd = mg /dm², døgn
 Mf = temperature at which martensite
 formation finishes MIC = microbiologically induced (or
 influenced) corrosion MIG - Inert-gas metal-arc welding MIL = Military Standard (USA) MMA = manual metal-arc welding MOP =
 maximum operating pressure MPI = Magnetic Particle Inspection MPOP = maximum permissible operating pressure mpy - mil per
 year = 25,4 µm/år Ms = temperature at which martensite formation starts

MT - magnetic particle testing MTR = material test report N/A = not applicable NDE = non-destructive evaluation NDT - non-destructive testing NFS = Norges Standardiseringsforbund
 OD - outside diameter
 o.d. - outside diameter
 OES = optical-emission spectroscopy
 OQ = oil quenched
 $OQ \& T$ = oil quenched and tempered
 oz - ounce
 PAW = plasma arc welding
 PH = precipitation hardenable
 P/M = powder metallurgy
 ppb = parts per billion
 ppm - parts per million
 PQR = procedure qualification record
 PRE = pitting resistens equivalent
 PREN = PRE for nitrogenholdige rustfrie stål
 prEN = preliminary EN = forslag til Europæisk standard
 psi = pounds per square inch
 PT = liquid penetrant testing
 PVD - physical vapour deposition
 PWHT = post weld heat treatment
 QA = quality assurance QC = quality control
 R&D = research and development RCR = recrystallisation controlled rolling RD = rolling direction RE = rare earth ref = reference
 rem = remainder RSEW = resistance seam welding RSW = resistance spot welding RT = radiographic testing RT = room
 temperature
 SAE = Society of Automotive Engineers SAW = submerged arc welding SC = single crystal SCC - stress corrosion cracking SCE =
 standard calomel electrode SCF = stress concentration factor SEM = scanning electron microscopy SFS - Suomen
 Standardisoimisliitto =
 Finsk Standard SG - spheroidal graphite
 SHE = standard hydrogen electrode
 SI = Système Internationale d'Unités
 SIS = Standardiseringskommissionen i Sverige
 SMAW = shielded metal arc welding
 SME = solid metal embrittlement
 SMIE = solid metal induced embrittlement
 SMLS = seamless
 SMYS = specified minimum yield strength
 SRB = sulphate-reducing bacteria
 SS - stainless steel
 SSC = sulphide stress corrosion
 SSCC = SSC = sulphide stress corrosion cracking
 SSR = slow strain rate
 STEM = scanning transmission electron microscopy
 SW - stud welding
 SWC = stepwise cracking
 TC = total carbon TDP = Toyota Diffusion Process TEM = transmission electron microscopy TIG - tungsten inert gas welding
 TMCP = thermomechanical controlled processing
 TME = tempered martensite embrittlement
 TRIP = transformation induced plasticity
 tsi = tons per square inch
 TTT = time temperature transformation
 TW = thermite welding
 UNS = Unified Numbering System
 UT = ultrasonic testing
 UTS = Ultimate tensile strength
 VT = visual testing
 W = weld
 WG = working group
 WI = welding instructions
 WM = weld metal
 WPAR = welding procedure approval record
 WPQ = welders performance qualification
 WPS = welding procedure specification
 XRD = x-ray diffraction

XRF = x-ray fluorescence = XRS
XRS = x-ray spectrometry - XRF

METALLURGI FOR INGENIØRER bliver ofte kaldt den danske materialebibel, og det er der en god grund til. Bogen har uden ophold været på markedet i 60 år, og den har gennem alle de år været den foretrukne referencebog inden for metallurgi, samtidig er den også den foretrukne fagbog inden for ingenieruddannelserne.

Metallurgi for ingenierer har altid været en bog, som har forenet en meget dyb viden med en logisk og overskuelig opbygning, så den både egner sig til undervisningsbrug og til håndbog og opslagsværk. Det har samtidig betydet, at når du har anskaffet dig bogen i forbindelse med din uddannelse, og så beholder du den for at bruge den som vidensdepot i årene derefter.

Fra indholdet kan bl.a. nævnes:

- Bindingstyper i metaller sammenlignet med andre ikke metalliske materialer.
- Krystalstruktur i forskellige typer metalliske materialer.
- Metallers tilstandsformer og tilstandsdiagrammer.
- Metallers deformationsformer og årsagerne dertil.
- Brud og brudteori.
- Styrkeøgende mekanismer og rekrystallisation.
- Materialeprøvning og tolkning af resultaterne.
- Korrosion og korrasjonsteori.

Denne udgave af *Metallurgi for ingenierer* er den 10. udgave i rækken, og den er naturligvis opdateret med den nyeste viden inden for området, samtidig med at den beholder sin arv som den absolutte materialebibel.